ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 12 de Octubre de 2021

Vehiculo Marca: TOYOTA FORTUNER **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2018

Chapa Nº BXA 157__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIRECTORIO B.N.F.

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
245							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				1,00	120.000	120.000
SERVICIO DE ENGRASE DE RULEMANES Y ALAMITES				1,00	24.000	24.000
RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				1,00	200.000	200.000
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				1,00	84.950	84.950
JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO				1,00	875.900	875.900
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR(4,90 LITROS)				6,90	49.700	342.930
					TOTAL	1.647.780

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 383748 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente.

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan a lo solicitado		
JULIO C. ORREGO A.	Oscar R. Legarizamón Oviedo	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ	
Func. Resp. Serv. Mecánico	Asistente Sección Talleres	Encargado	
Sección Talleres	Banco Nacional de Fomento	Sección Talleres y Mantenimiento	

Jefe de División
Servicios Generales
C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 12/10/2021
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehiculo: 8AJYZ59G003067930
Chapa: BXA157 - Hilux 2016 - Doble Dpfal. 4WD
Color: BLANCO
Kilometraje: 125383
Orden Nro.: T1-I-383748
Asesor.: Alexis Gonzalez
Presupuesto Nro.: 383748
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones: 245

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	Mano de Obra		109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	Servicio de engrase de rulemanes y alemites.		21.818	21.818	0	2.182	24.000	0
	Rectificación de tambor de freno.		181.818	181.818	0	18.182	200.000	0
A99	Cambio de filtro de aceite.	1,00	77.227	77.227	0	7.723	84.950	0
A99	Juego de zapatas de freno.	1,00	796.273	796.273	0	79.627	875.900	0
LUB01	Cambio de aceite de motor(6.90 litros)	6,90	45.182	311.756	0	31.174	342.930	0
	Total General:				0	149.798		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		1.647.780	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

.....

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres

12 OCT 2021 TOYOTOSHI S.A.

Aprobación Parcial Firma del Asesor: Fecha:..... Hora:.....	Presupuesto Aprobado Firma del Asesor: Fecha:..... Hora:.....	Presupuesto no Aprobado Firma del Asesor: Fecha:..... Hora:.....

...rización.rpt Elaborado Por : jcardozo