ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 7 de junio de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
964

Chapa Nº _BJG 319_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
AMORTIGUADORES DELANTERO				2	966.000	1.932.000
TORRETA				2	375.000	750.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				2	173.000	346.000
PRECAP				2	233.000	466.000
SOPORTE DE MOTOR				1	1.143.000	1.143.000
CALCE LATERAL				2	46.000	92.000
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	265.000	265.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	115.000	115.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				2	15.000	30.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				1	103.000	103.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				35	110.000	3.850.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CERRADURA PTA. LH				1	889.000	889.000
CERRADURA PTA. RH				1	910.000	910.000
CERRADURA PTA. TRAS LH				1	894.000	894.000
HOMOCINETICA LH				1	4.120.000	4.120.000
BUJE PARRILLA INF,				2	208.000	416.000
					TOTAL	17.070.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamon Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. Lopez Gomez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administracion

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0174211

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 07/06/2024

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XDCU816671
CHAPA:	BJG 319	**COLOR:**	BORDO		
KM:	296,124	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
2 – 1.1	Amortiguadores delantero.	2	966,000	1,932,000
2 – 1.8	Torreta.	2	375,000	750,000
2 – 1.4	Bujes de parrilla superior.	2	173,000	346,000
7 – 1.2	Precap.	2	233,000	466,000
6 – 1.29	Soportes de motor.	1	1,143,000	1,143,000
6 – 1.28	Calce lateral.	2	46,000	92,000
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
6 – 1.24	Filtro de combustible.	1	265,000	265,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
5 – 1.3	Focos de un filamento.	2	15,000	30,000
5 – 1.1	Foco de alta y baja.	1	103,000	103,000
2 – 1.18	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
2 – 1.19	Mano de Obra	35	110,000	3,850,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cerradura Pta. LH	1	889,000	889,000
	Cerradura Pta. RH	1	910,000	910,000
	Cerradura Pta, Tras LH	1	894,000	894,000
	Homocinetica LH	1	4,120,000	4,120,000
	Buje Parrilla Inf.	2	208,000	416,000
	TOTAL GS.			**17,070,000**

TOTAL GENERAL	**17,070,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios.

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

CARLOS DIAZ

ADMINISTRACION TALLER

Automotor

Juan Alberto Gray Medina

Jefe de Sección Talleres

BNF