POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

47

ORDEN DE SERVICIO Nº 017

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *30/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: AUV 092
CHASIS N°: 9BWCK82T21R115540 — VEHÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN
DEPENDENCIA: AGRUPACION MOTORIZADA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Cuadruple	1.078.000	**1.078.000**
1	1.2	Eje de mando	989.566	**989.566**
1	1.3	Anillos sincronizadores	692.650	**692.650**
1	1.4	Eje ranurado	1.246.583	**1.246.583**
30	1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	22.750	**682.500**
1	1.9	Corona piñon	1.799.000	**1.799.000**
1	1.10	Rulemanes	257.833	**257.833**
1	1.11	Cruceta cardan	129.733	**129.733**
1	1.13	Engranaje satelite y planetario	307.416	**307.416**
1	1.14	Perno Diferencial con seguro	138.833	**138.833**
1	1.15	Eje palier	942.666	**942.666**
1	1.16	Ruleman palier	259.816	**259.816**
10	1.17	Cambio de aceite diferencial p/Litro	22.750	**227.500**
10	1.19	Mano de Obra	135.625	**1.356.250**
1	2.1	Brazo pitman	177.100	**177.100**
1	2.2	Bomba de dirección hidraulica	1.709.167	**1.709.167**
10	2.3	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/Litro	19.250	**192.500**
1	2.4	Caño de alta presion de dirección hidraulica	94.266	**94.266**
1	2.6	Barra Larga de Direccion	666.400	**666.400**
1	2.7	Barra Corta de direccion	573.766	**573.766**
1	2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	58.800	**58.800**
1	2.9	Ruleman carcaza	225.400	**225.400**
1	2.10	Reten carcaza	92.050	**92.050**
1	2.11	Ruleman punta eje	175.116	**175.116**
1	2.13	Reparación de sinfin de Dirección	757.400	**757.400**
10	2.14	Cambio de aceite de direccion hidraulica	19.250	**192.500**
10	2.15	Mano de obra	135.625	**1.356.250**
2	3.1	Amortiguador trasero c/u	289.450	**578.900**
2	3.2	Amortiguador delantero c/u	284.200	**568.400**
2	3.3	Buje barra estabilizadora	67.200	**134.400**
1	3.4	Ruleman de masa delantera	206.150	**206.150**
2	3.5	Buje amortiguador	13.825	**27.650**
1	3.6	Juego de perno punta eje	359.916	**359.916**
1	3.7	Juego de elasticos - delantero	893.900	**893.900**
1	3.8	Juego de elasticos - trasero	1.028.416	**1.028.416**
1	3.9	Bujes elasticos - completo	281.983	**281.983**
1	3.10	Grillete de elastico	116.666	**116.666**
1	3.11	Centro elastico c/u	95.550	**95.550**
8	3.12	Mano de obra	135.625	**1.085.000**
1	4.1	Cambiar disco de embrague	785.400	**785.400**
1	4.2	Cojinete de empuje	661.150	**661.150**
1	4.3	Plato de presion	972.416	**972.416**
1	4.4	Ruleman piloto	149.683	**149.683**
1	4.5	Bomba Central de Embrague	179.900	**179.900**
1	4.7	Conjunto de placa de embrague monodisco	404.250	**404.250**
1	4.8	Reten de bancada	116.666	**116.666**
1	4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	98.583	**98.583**
8	4.11	Mano de Obra por Reparacion General de Embrague	318.500	**2.548.000**

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

48

8	4.12	Mano de obra	135.625	**1.085.000**
1	5.1	Fibras de freno - ambos	269.733	**269.733**
1	5.2	Juego reparo bomba central freno	56.466	**56.466**
1	5.3	Bomba central de freno	264.483	**264.483**
4	5.4	Cambio de fluido de freno p/Litro	14.350	**57.400**
1	5.5	Tambor freno trasero - ambos	832.650	**832.650**
1	5.6	Cilindro de freno trasero	400.400	**400.400**
1	5.8	Caño flexible	158.900	**158.900**
1	5.9	Filtro secador de freno de aire	91.933	**91.933**
1	5.10	Reparacion completa de freno de aire	269.733	**269.733**
1	5.11	Valvula comando de freno de mano	400.400	**400.400**
6	5.12	Mano de obra	135.625	**813.750**
1	6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	657.650	**657.650**
1	6.5	Llave contacto	206.733	**206.733**
1	6.9	Colocar relay luz alta	333.900	**333.900**
4	6.27	Mano de obra	135.625	**542.500**
		TOTAL		**34.113.671**

Son guaraníes: Treinta y cuatro millones cientos trece mil seiscientos setenta y uno----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambaré 207 c/Prof. de la Mora
Asuncion PY

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO N° 020

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *26/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: EAD 754
CHASIS N°:8AFER12F24J322486 — VEHÍCULO MARCA: FORD RANGER
DEPENDENCIA:DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.1	rulem?nes	132.442	**264.884**
1	1.2	Jgo. De Rodillos	134.294	**134.294**
1	1.3	Desplazable de 1y2da.	264.884	**264.884**
1	1.4	Desplazable de 3ra y 4ta.	275.234	**275.234**
1	1.5	Deplazable de 5ta y M.atr?s	275.426	**275.426**
1	1.6	Eje de Mando	644.385	**644.385**
1	1.7	Eje Principal	511.304	**511.304**
1	1.8	Engranaje de 1ra.	354.680	**354.680**
1	1.9	Engranaje de 2da.	397.805	**397.805**
1	1.10	Engranaje de 3ra.	344.426	**344.426**
1	1.11	Engranaje de 5ta.	315.101	**315.101**
1	1.12	cu?druple	684.581	**684.581**
5	1.58	Mano de Obra	119.624	**598.120**
1	2.1	Cremallera de direcci?n	2.214.731	**2.214.731**
2	2.4	Precap	108.292	**216.584**
2	2.6	Mu?equin	120.943	**241.886**
1	2.10	Columna de direcci?n	237.667	**237.667**
1	2.11	Conjunto cilindro contacto	183.236	**183.236**
1	2.12	Eje de direcci?n	214.376	**214.376**
1	2.20	Alineaci?n y balanceo	68.985	**68.985**
5	2.21	Mano de Obra	119.624	**598.120**
2	3.1	Amortiguadores traseros	207.577	**415.154**
1	3.5	Taqueador trasero	78.776	**78.776**
8	3.7	Buje amortiguador	24.086	**192.688**
1	3.8	Goma cabina	126.157	**126.157**
2	3.10	Amortiguadores	200.486	**400.972**
1	3.11	Rotulas inferiores	167.902	**167.902**
1	3.12	Rotulas superiores	307.372	**307.372**
2	3.13	Bujes de parrilla superior	99.667	**199.334**
2	3.14	Bujes de parrilla inferior del.	88.263	**176.526**
1	3.15	Parrilla de suspensi?n inferior	351.393	**351.393**
1	3.16	Parrilla de suspensi?n superior	351.393	**351.393**
2	3.17	Buje estabilizador central	49.833	**99.666**
1	3.18	Bieleta Estabilizadora LH	51.622	**51.622**
1	3.19	Bieleta Estabilizadora RH	51.622	**51.622**
1	3.20	Barra estabilizadora del.	434.317	**434.317**
1	3.21	Barra de torsion RH	346.154	**346.154**
1	3.22	Barra de torsion LH	346.154	**346.154**
1	3.23	Brazo barra de torsion LH	118.260	**118.260**
1	3.24	Brazo barra de torsion RH	84.105	**84.105**
2	3.30	rulem?n de maza delantera	246.101	**492.202**
2	3.31	ret?n de maza delantera	59.992	**119.984**
4	3.40	Mano de Obra	119.624	**478.496**
1	4.1	Plato de presi?n	665.831	**665.831**
1	4.2	Disco	470.868	**470.868**
1	4.3	Cojinete de empuje	292.038	**292.038**
1	4.4	Horquilla	65.167	**65.167**
1	4.5	Guardapolvo de Horquilla	30.986	**30.986**
1	4.6	rulem?n Piloto	82.417	**82.417**
1	4.7	Volante de motor	739.518	**739.518**
1	4.8	Tornillos de volante	22.393	**22.393**
1	4.10	Bulbo de embrague	43.061	**43.061**
1	4.11	Goma pedal de embrague	25.811	**25.811**
1	4.12	Flexible de embrague	120.527	**120.527**
1	4.13	Bomba aux de embrage	226.425	**226.425**
1	4.14	Jgo rep bomba aux de embrague	61.526	**61.526**
1	4.15	Bomba central de embrague	308.906	**308.906**
4	4.16	Mano de Obra	119.624	**478.496**
		TOTAL		**18.064.928**

Son guaranies: Dieciocho millones sesenta y cuatro mil novecientos veintiocho

Contrato N° 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador