ORDEN DE SERVICIO DE MANT. Y REP DE VEHICULOS N° 32/UT/DSG/DA/2023

Asunción, 29 de noviembre de 2023

Señor
AUTOREPUESTO DIOVER S.A.
Avenida Cacique Lambaré Nº 207 – Fernando de la Mora
Tel.: (021) 556 647

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en marco de la **LPN N.º 03/2023 – ID N.º 422.734, CONTRATO N.º 06/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** y en mi carácter de Administrador del Contrato, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación del rodado detallado más abajo, conforme la **NOTA DE PRESUPUESTO N.º 32/2023 de la firma adjudicada; el cual estará adjunto en dicho documento.**

DATOS DEL VEHICULO:

Móvil	: 23	**Tipo**	: FURGON
Modelo/año	: MERCEDES BENZ/SPRINTER	**Chapa**	: BCJ721
Color	: BLANCO	**Kilometraje**	:

SERVICIOS SOLICITADO

Ítem	PRESUPUESTO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad	Precio Unitario	Total
30.1	Cambio filtro de combustible	2	187.510	375.020
30.7	Refrigerante	6	31.270	187.620
30.9	Correa trapezoidal	1	171.886	171.886
32.1	Cambio de rotulas inferior y superior	4	218.758	875.032
32.2	Cambio de bujes parrilla inferior y superior	8	125.014	1.000.112
32.4	Cambio de bujes barra estabilizador	4	78.142	312.568
32.6	Cambio de bujes elásticos	8	109.390	875.120
34.1	Disco de freno	2	484.366	968.732
34.3	Juego de pastilla de freno	1	312.502	312.502
34.4	Fibra de freno	4	109.390	437.560
34.5	Regulación de frenos	1	62.518	62.518
34.6	Caño flexible de freno	4	156.262	625.048
34.8	Reparación de servo freno	1	640.606	640.606
34.11	Cilindro de freno	2	46.894	93.788
34.12	Cubeta de freno	4	31.270	125.080
36.2	Reparación y mantenimiento del motor de arranque	1	578.110	578.110
36.3	Reparación y mantenimiento del alternador	1	640.606	640.606
36.4	Cambio de Correa de alternador	2	171.886	343.772
38.1	Reparación de asientos delanteros (cada uno)	2	265.630	531.260
38.3	Provisión y Acondicionamiento de cielo raso de cabina.	1	265.630	265.630
40.1	Cambio amortiguador delantero ambos lados	1	609.358	609.358
40.2	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1	609.358	609.358
40.3	Cambio espiral delantero ambos lados	1	484.366	484.366
40.4	Cambio espiral trasero ambos lados	1	484.366	484.366
40.5	Cambio de rotula inferior ambos lados	1	390.709	390.709
40.6	Cambio de rotula superior ambos lados	1	247.777	247.777
40.9	Brazo Pitman	1	225.444	225.444
40.10	Brazo zeta	1	225.444	225.444
40.11	Cambio de sinfín de dirección	1	314.731	314.731
41.1	Motor Arranque	1	1.265.588	1.265.588
41.10	Bujía Incandescente	2	93.766	187.532
Son Total Guaraníes: Catorce Millones Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Tres.				14.467.243

Plazo de entrega del servicio:

- **Mantenimientos y reparaciones que no revisten BAJA COMPLEJIDAD**: entrega en un plazo máximo de 3 (días) a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten MEDIANA COMPLEJIDAD:** entrega en un plazo máximo de 5 (cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten ALTA COMPLEJIDAD:** entrega dentro de los 15 (quince) días a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.

Lugar de entrega y recepción de trabajo: en el predio del taller.

Vº Bº Jefe de Área

Abg. Julio Fernández
Administrador del Contrato

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - DISTRIBUIDORA

RECIBIDO: Daisy Reyes

FECHA: 29 / 11 / 2023