DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	175/2022
Razón Social: FRIO UNIVERSAL S.R.L		**Fecha de Emisión:** 09/12/2022

RUC: 80006573-5
REFERENCIA: LCO Nº 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL IBS" I.D Nº 411.677
Nota: (a)Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Plazo de Entrega: Los servicios serán entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del pliego de bases y condiciones

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Marca	Excenta	Precio Unit. Grab. 10 %	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-74-0071**	TOKYO			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-74-0071**				
4.6.4	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 24000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)			50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1783**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1783**				
4.4.4	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-CAPACITOR PARA VENTILADOR 24000 BTU			30.000	60.000
4.4.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPACITOR			300.000	300.000
4.5.1	1	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-PLAQUETA ELECTRONICA			150.000	150.000
4.5.2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA			200.000	200.000
4.6.4	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 24000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)			50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0172**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-36000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0010**	CARRIER			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-36000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0010**				
4.4.5	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-CAPACITOR PARA VENTILADOR 36000 BTU			30.000	60.000
4.4.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPACITOR			300.000	300.000
4.5.1	1	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-PLAQUETA ELECTRONICA			150.000	150.000
4.5.2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA			200.000	200.000
4.6.5	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 36000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)			50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0002**	SAMSUNG			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
			IVA %:				**5.120.000**
			TOTAL:				**5.120.000**

Son guaraníes: CINCO MILLONES, CIENTO VEINTE MIL.----------

Forma de pago: Crédito | **Lugar de entrega:** Instituto de Bienestar Social

Lic. Angélica Sanabria
Directora Administrativa
Instituto de Bienestar Social

Firma del Director
Dirección Administrativa

INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DRA. MARIA DEL CARMEN VILLAR

Firma del Director General
Dirección General

Dependencia solicitante:

USO INTERNO

Instituto de Bienestar Social

Expediente:
Resolución:
Ejecución Presupuestaria:

09/12/22

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343