TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT1 = 6408
FT2 = 5687.

Fecha: 25 / 10 / 2023

FT3
O.T.N° 359

Taller:
Toyoshi S.A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación y/o Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Fortuner Chapa N°: BDS 396 Orden N°: 258
Kilometraje: 215.980 al servicio de: PRESIDENCIA
según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Rulemán de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Segun Presupuesto Nº 426192

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones:

Plazo de entrega: 3 TRES DIAS

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Domecq C.
Firma y Aclaración Fiscalizador del Parque Automotor — Sello

Recibido por (Taller Externo): Arnaldo Montiel
Firma y Aclaración — Sello

TOYOSHI S.A.
Complejo San Lorenzo - Paraguay
Mcal. López C. Víctor Cáceres