ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 27 de septiembre de 2021

Vehiculo Marca: Mercedes Benz **Tipo:** Camión Blindado **Modelo:** 2008

Chapa Nº BCJ 104__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
209							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
BARRA CORTA DE DIRECCION				1,00	1.863.000	1.863.000
BUJE AMORTIGUADOR				4,00	122.728	490.912
AMORTIGUADOR DELANTERO				2,00	712.800	1.425.600
AMORTIGUADOR TRASERO				2,00	378.686	757.372
BUJE AMORTIGUADOR TRASERO				4,00	94.533	378.132
MANO DE OBRA				8,00	110.000	880.000
PASTILLA DE FRENO DELANTERO				1,00	340.872	340.872
MANO DE OBRA				2,00	110.000	220.000
PERNO ELASTICO				4,00	59.400	237.600
BUJE ELASTICO				4,00	162.088	648.352
GRAMPA ELASTICO				2,00	102.273	204.546
SEGURO CONICO				8,00	23.760	190.080
CENTRO ELASTICO				2,00	280.800	561.600
MANO DE OBRA				6,00	110.000	660.000
3RA HOJA ELASTICO TRASERO				1,00	488.200	488.200
PERNO ELASTICO				4,00	59.400	237.600
BUJE ELASTICO				4,00	162.088	648.352
GRAMPA ELASTICO				2,00	102.273	204.546
CENTRO ELASTICO				2,00	280.800	561.600
MANO DE OBRA				6,00	110.000	660.000
					TOTAL	11.658.364

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 006/2021 DE LA FIRMA CONDOR S.A.C.I.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.	Lo mencionado se ajusta al contrato		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Leandro Oviedo Saravigo Personal Mecánico Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA Jefe de División Servicios Generales

RUBEN SILVESTRIÓN MÉNDEZ Gerente Gerencia Departamental de Administración

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Capiata, 25 de septiembre del 2021

Atención . : ***BANCO NACIONAL DE FOMENTO***
Teléfono / Fax
PRESENTE

PRESUPUESTO Nº 006/2021

Para la reparación de un vehiculo con las siguientes características :

CHASIS	**9BM 688111-8B-588141**
MATRICULA	**BCJ 104**
MODELO	**712**
KMS	**352.033**
O.T.	**128.049**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total
1.17	Barra Corta de Direcci?n	1	1.863.000	1.863.000
1.13	Buje Amortiguador Delantero	4	122.728	490.912
1.11	Amortiguador Delantero	2	712.800	1.425.600
1.12	Amortiguador Trasero	2	378.686	757.372
1.14	Buje Amortiguador Trasero	4	94.533	378.132
1.32	Mano de Obra	8	110.000	880.000
1.7	Pastilla de Freno Delantero	1	340.872	340.872
1.27	Mano de Obra	2	110.000	220.000
1.6	Perno Elastico	4	59.400	237.600
1.7	Buje Elastico	4	162.088	648.352
1.8	Grampa Elastico	2	102.273	204.546
1.9	Seguro Conico	8	23.760	190.080
1.10	Centro Elastico	2	280.800	561.600
1.15	Mano de Obra	6	110.000	660.000
1.5	Bra.Hoja El?stico Trasero	1	488.200	488.200
1.6	Perno El?stico	4	59.400	237.600
1.7	Buje El?stico	4	162.088	648.352
1.8	Grampa El?stico	2	102.273	204.546
1.10	Centro El?stico	2	280.800	561.600
1.15	Mano De Obra	6	110.000	660.000
			TOTAL	11.658.364

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos nos hagan llegar copia del mismo debidamente autorizado, con la correspondiente Orden de Servicio para el inicio de los respectivos trabajos.
Este Presupuesto puede sufrir modificaciones toda vez que el trabajo así lo requiera.

Atentamente.

SERGIO ROJAS
CONDOR S.A.C.I.

Aceptado por
FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento
27 SEP 2021

BANCO NACIONAL DE FOMENTO ★ BNF ★ Sección Talleres y Mantenimiento Gerencia Departamental de Administración