TETÃPY JEHECHAUKA
Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente 099

ORDEN DE SERVICIO N° 322/2019

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

FECHA: 09/07/2019

Empresa: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.-
Dirección: José Asunción Flores c/ Kubitshek.-
RUC: 80028285-0.-
TELEFONO: 204 - 582.-

NOTA:

Esta **Orden de Servicio** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión, Informe Técnico o documento que avale la recepción del servicio. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la Senatur

Lugar de Entrega: Los servicios serán entregados en la Oficina Central de la SENATUR - Palma N° 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo.-

Plazo de Entrega: El plazo de entrega de los servicios será de **10 (diez)** días corridos a la recepción de la Orden de Servicio.-

N° DE CONTRATO: 17/2019.-
MODALIDAD: L.C.O. N° 16/2018.-
LLAMADO: "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu".-
ID: 353.870.-

MARCA: ISUZU.-
MODELO: D-MAX
N° CHAPA: BHN 519

Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
39.07		Cabos de frenos de mano	Unidad	2	Evento	340.093	680.186
39.17		Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	57.500	57.500
39.18	78180101-006	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	57.500	57.500
39.31		Materiales auxiliares	Unidad	2	Evento	129.630	259.260
39.32		Mano de Obra	Unidad	2	Evento	118.889	237.778
44.1		Foco de alta y baja	Unidad	1	Evento	204.611	204.611
44.2	78180101-009	Focos de filamento	Unidad	3	Evento	16.463	49.389
44.4		Focos de busca huellas	Unidad	1	Evento	135.778	135.778
44.40		Mano de Obra	Unidad	1	Evento	188.334	188.334
45.25		Litros de aceite 15w40	Unidad	4	Evento	120.611	482.444
45.26		Filtro de aceite	Unidad	1	Evento	86.222	86.222
45.27	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Evento	96.185	96.185
45.28		Filtro de combustible	Unidad	1	Evento	105.000	105.000
45.55		Mano de Obra	Unidad	1	Evento	299.445	299.445
51.1		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	1	Evento	220.648	220.648
51.16	78180101-021	Materiales auxiliares	Unidad	4	Evento	129.630	518.520
51.17		Mano de Obra	Unidad	4	Evento	143.889	575.556
58.62		Moldura para golpe tras	Unidad	1	Evento	455.852	455.852
58.63	78180201-001	Soporte para golpe tras der	Unidad	1	Evento	241.926	241.926
58.64		Soporte para golpe tras izq.	Unidad	1	Evento	241.926	241.926
58.75		Mano de Obra	Unidad	1	Evento	716.111	716.111
Son Guaraníes: Cinco millones novecientos diez mil ciento setenta y uno.- (IVA INCLUIDO).-						**Total General**	**5.910.171**

La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional Turismo - RUC: 80020934-6

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Jorge Espinola, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.-

Recibido Por:

Firma: DAVID SOLIVAS 09/07/19