Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 585

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Víctor Julián Ayala Perdomo**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	28/10/2020	**F. ENTREGA:**	11/11/2020
LUGAR ENTREGA	Taller de transporte - Aduana		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
0,3	cero coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento De piedra bruta.	373.750	-	-	119.600
18,8	Dieciocho coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm.	100.000	-	-	1.880.000
7	Siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10.	97.500	-	-	682.500
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm.	14.259	-	-	42.777
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm.	13.365	-	-	66.825
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada.	23.687	-	-	236.870
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio.	98.708	-	-	98.708
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40.	46.310	-	-	46.310

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 585

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios.	408.023	-	-	408.023
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo.	150.203	-	-	150.203
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas.	158.881	-	-	158.881
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa.	425.240	-	-	425.240
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para iluminaciones.	165.364	-	-	165.364
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40.	131.792	-	-	131.792
40	Cuarenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado.	10.068	-	-	402.720
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores.	493.866	-	-	493.866
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm.	18.902	-	-	283.530
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 7 cm con cascotes.	36.500	-	-	36.500
16,4	Dieciseis coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A dos capas con hidrofugo.	38.125	-	-	625.250
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	118.750	-	-	118.750
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	26.250	-	-	26.250

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 585

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
0,1	cero coma uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.cimiento, Losa de hormigon armado.	1.667.500	-	-	200.100
SUB-TOTALES				0	0	6.800.059
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Seis millones ochocientos mil cincuenta y nueve.-						6.800.059
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 618.187.-	Total IVA: 618.187.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	860/2019	65/2019	LP-23015-19-177960	22/20 - 12/20	293.274.763	6.800.059	286.474.704

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		