rio Público del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 13 - AMAMBAY

Nº 958

TALLER RC
DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
653374-4

Fecha: 13/03/23

NCIA DE BIENES
T-177, Código Patrimonial Nº 13-03-01-138-0037, Chasis Nº 8AJF8CD401591430, Chapa Nº EAK134

	NT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	2,00		Cambiar brazo precat c/u	467.852			935.704
	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	230.692			230.692
	4,00		Mano de obra por hora	75.460			301.840
	1,00		Cambiar pastilla de freno (ambas ruedas)	485.100			485.100
	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	232.848			232.848
	2,00		Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	243.628			487.256
	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	567.028			567.028
	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	232.848			232.848
	2,00		Cambiar cilindro de freno trasero c/u	629.552			1.259.104
	1,00		Reparar servofreno	664.048			664.048
	2,00		Cambiar fluido de freno	47.432			94.864
2	4,00		Mano de obra por hora	75.460			301.840
3	7,00		Cambiar aceite de motor p/litro	38.808			271.656
14	1,00		Cambiar filtro de combustible	129.360			129.360
15	1,00		Cambiar filtro de aceite	105.644			105.644
16	1,00		Cambiar filtro de aire	191.884			191.884
17	4,00		Cambiar aceite de caja p/litro	39.886			159.544
18	3,00		Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	53.900			161.700
19	3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	53.900			161.700
20	3,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/litro	49.588			148.764
21	2,00		Mano de obra por hora	75.460			150.920

RETENCIONES

Sub Total		6.613.040
I.V.A.	30.0%	198.391
Renta	3.0%	198.391
SICP	0.4%	25.659
M.J.	0.05%	3.207
M.D.P.	0.05%	3.207
		428.855

OTAL	7.274.344
/.A. 5%	
/.A. 10%	661.304

ON GUARANIES SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Econ. Expidio Palacio
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

IRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

ho por: Jorge González

Lic. Jorge Luis González E.
Administrador Regional
Dpto. XIII - Amambay - Area IX

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

Francis Ruffinelli
Taller R.C.

Escaneado con CamScanner