GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, lunes 11 de marzo del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**CHORE"**

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la verificación de un sensor de movimiento PIR, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR | (SI) | NO

Departamento Técnico

Nº: 0008942

Cliente: BNF	
Nº Cuenta: 1214	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Chore
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: .....
Nº de Imei instalado: .....
Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: Verificacion de Vibracion y Sensores

Descripción del trabajo realizado

Se Procedio al cambio de 2 Pir xq Presentaba fallas asia falsos disparos

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO

5	Armado Parcial	SI ✓	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI ✓	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Pir DSC	2	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: Se Recomienda el cambio de los 5. Pir Restante

Técnicos: RonaldM. Pablo D.

Fecha de Inicio: 11/03/24 Hora de llegada: 17:50 Fecha de Finalización: 11/03/24 Hora de Salida: 18:20

Ronald Meza
Firma Técnico

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

Firma Cliente/Contacto

Ronald Meza