Encarnación, 22 Noviembre de 2021

Orden de Servicio No. 8

Ref: Servicio de Mantenimiento de
Edificio de la Universidad Nacional de
Itapúa 2021 ID: 391646 Lote Nº1

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento de las luminarias y la instalación eléctrica exteriores y interiores de circulación del campus, se adjunta planilla de cantidades.

Ing. Guillermo Esteche
San Blas Construcciones SRL

Arq. Juan Manuel Britto Quiñonez
Jefe de Mantenimiento

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054205-1

Escaneado con CamScanner

Electricidad Campus							
ORDEN DE SERVICIO Nº8							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto
3.32	Reposición de Grifo de agua cierre automático	Unidad	1	277.053	277.053	3,00	831.159
3.33	Mano de obra sub-item 3.32	Unidad	1	142.305	142.305	3,00	426.915
3.80	Reposición de tapa de HºAº para registro (40cm x 40cm) de e=7cm	Unidad	1	60.514	60.514	2,00	121.028
3.81	Mano de obra sub-item 3.80	Unidad	1	42.186	42.186	2,00	84.372
4.3	Reposición de vidrio templado de 8 mm con coloración existente	Metros cuadrados	1	385.520	385.520	2,38	917.538
4.4	Mano de obra sub-item 4.3	Metros cuadrados	1	183.280	183.280	2,38	436.206
6.11	Reparación de mampostería de ladrillo cerámico laminado (visto) en sectores necesarios	Metros cuadrados	1	159.699	159.699	0,40	63.880
6.12	Mano de obra sub-item 6.11	Metros cuadrados	1	58.539	58.539	0,40	23.416
7.7	Reposición de equipos de reflectores de 500w incluye reactor y lámpara.	Unidad	1	422.255	422.255	22,00	9.289.610
7.8	Mano de obra sub-item 7.7	Unidad	1	216.987	216.987	22,00	4.773.714
7.11	Reposición de focos de bajo consumo de 105 w luz fría	Unidad	1	67.861	67.861	17,00	1.153.637
7.12	Mano de obra sub-item 7.11	Unidad	1	43.397	43.397	17,00	737.749
7.13	Reposición de foco Led luz blanca 45w y portafoco.	Unidad	1	62.718	62.718	58,00	3.637.644
7.14	Mano de obra sub-item 7.13	Unidad	1	42.549	42.549	58,00	2.467.842
7.15	Reposición de luminarias led adosadas luz blanca 18 w.	Unidad	1	67.861	67.861	35,00	2.375.135
7.16	Mano de obra sub-item 7.15	Unidad	1	43.397	43.397	35,00	1.518.895
7.19	Reposición de focos de bajo de vapor de mercurio 400 W.	Unidad	1	88.954	88.954	2,00	177.908
7.20	Mano de obra sub-item 7.19	Unidad	1	56.538	56.538	2,00	113.076
7.25	Reposición e instalación de llaves de punto y toma	Unidad	1	22.570	22.570	4,00	90.280
7.26	Mano de obra sub-item 7.25	Unidad	1	13.019	13.019	4,00	52.076
7.27	Reposición de llaves o capacitores en ventiladores	Unidad	1	32.074	32.074	1,00	32.074
7.28	Mano de obra sub-item 7.27	Unidad	1	27.834	27.834	1,00	27.834
7.33	Reposición de tapa ciegas	Unidad	1	1.643	1.643	8,00	13.144
7.34	Mano de obra sub-item 7.33	Unidad	1	1.096	1.096	8,00	8.768
7.71	Reposición de cable canal de 2x1cm	Metros	1	5.392	5.392	19,00	102.448
7.72	Mano de obra sub-item 7.71	Metros	1	3.595	3.595	19,00	68.305
7.88	Reposición de registros de 60x60x70 con chapa negra LAC antideslizante e= 1/8"	Unidad	1	449.510	449.510	1,00	449.510
7.89	Mano de obra sub-item 7.88	Unidad	1	290.457	290.457	1,00	290.457
7.90	Eléctroductos de 50 mm. incluye excavación	Unidad	1	17.380	17.380	10,00	173.800
7.91	Mano de obra sub-item 7.90	Unidad	1	25.412	25.412	10,00	254.120
7.100	Reposición de ventilador de techo de 7 velocidades, con todos sus accesorios	Unidad	1	310.075	310.075	3,00	930.225
7.101	Mano de obra sub-item 7.100	Unidad	1	188.283	188.283	3,00	564.849
10.3	Reparación de ventanas metálicas tipo balancín (sistema de aberturas, soldaduras, destrabar, etc.)	Unidad	1	119.290	119.290	2,00	238.580
10.4	Mano de obra sub-item 10.3	Unidad	1	68.467	68.467	2,00	136.934
10.19	Reposición de cerradura con manija	Unidad	1	69.678	69.678	1,00	69.678
10.20	Mano de obra sub-item 10.19	Unidad	1	50.139	50.139	1,00	50.139
11.3	Revoque interior de mampostería sin hidrófugo	Metros cuadrados	1	25.675	25.675	0,40	10.270
11.4	Mano de obra sub-item 11.3	Metros cuadrados	1	17.117	17.117	0,40	6.847
						TOTAL	32.720.061

GUILLERMO ESTECHE
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 7933

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner