DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN SBE N° 04/2021 **Contrato: 55/2021**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM

Proveedor: CANTERO S.A

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	3	Mantenimiento de Tractor Valmet 985, N° de Orden MC 03, Cod. Pat. N° 103-05-01-0305				-
4	3.1	Reparación del motor de arranque	Unid.	1	817.908	817.908
4	3.2	Mano de obra por reparación del motor de arranque.	Unid.	1	204.477	204.477
4	3.3	Reparación del alternador.	Unid.	1	625.950	625.950
4	3.4	Mano de obra por reparación del alternador.	Unid.	1	156.488	156.488
4	3.5	Reparación del cableado del sistema eléctrico en gral.	Unid.	1	400.608	400.608
4	3.6	Mano de obra por reparación del cableado del sistema eléctrico en gral.	Unid.	1	100.152	100.152
4	3.7	Reparación de los faros delanteros	Unid.	1	375.570	375.570
4	3.8	Mano de obra por reparación de los faros delanteros.	Unid.	1	93.893	93.893
4	3.9	Cambio de todos los focos	Unid.	1	208.650	208.650
4	3.10	Mano de obra por cambio de todos los focos	Unid.	1	52.163	52.163
4	3.11	Correa de alternador	Unid.	1	125.190	125.190
4	3.12	Mano de obra por cambio de correa de alternador	Unid.	1	31.298	31.298
4	3.13	Pernos fusibles de palanca de cambio	Unid.	1	500.760	500.760
4	3.14	Mano de obra por cambio de pernos fusibles de palanca de cambio	Unid.	1	125.190	125.190
4	3.15	Disco encastre de toma de fuerza	Unid.	1	500.760	500.760
4	3.16	Mano de obra por cambio de disco de encastre de toma de fuerza	Unid.	1	125.190	125.190
4	3.17	Batería 12V. 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unid.	1	1.210.170	1.210.170
4	3.18	Mano de obra por cambio de batería 12V.- 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unid.	1	302.543	302.543
4	3.19	Plato de presión de embrague	Unid.	1	650.988	650.988
4	3.20	Mano de obra por cambio de plato de presión de embrague	Unid.	1	162.747	162.747
4	3.21	Disco de embrague	Unid.	1	500.760	500.760
4	3.22	Mano de obra por cambio de disco de embrague	Unid.	1	125.190	125.190
4	3.23	Ruleman empuje de embrague	Unid.	1	375.570	375.570
4	3.24	Mano de obra por cambio de ruleman de empuje de embrague	Unid.	1	93.893	93.893
4	3.31	Soporte de cilindro.	Unid.	1	250.380	250.380
4	3.32	Mano de obra por cambio de soporte de cilindro	Unid.	1	62.595	62.595
4	3.33	Vástago de dirección.	Unid.	1	817.908	817.908
4	3.34	Mano de obra por cambio de vástago de dirección	Unid.	1	204.477	204.477
4	3.35	Reparo de cilindro de dirección.	Unid.	2	333.840	667.680
4	3.36	Mano de obra por instalación de juego de reparo de cilindro de dirección	Unid.	2	83.460	166.920
4	3.37	Buje guía.	Unid.	2	375.570	751.140
4	3.38	Mano de obra por cambio de buje guía.	Unid.	2	93.893	187.786
4	3.39	Tapa cilindro de dirección lado derecho.	Unid.	1	358.878	358.878
4	3.40	Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado derecho	Unid.	1	89.720	89.720
4	3.53	Reparación de Caja	Unid.	1	5.007.600	5.007.600
4	3.54	Mano de obra por reparación de caja	Unid.	1	1.251.900	1.251.900
					TOTAL	**17.683.092**

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS

FECHA: 09/12/2021

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: Walter Castro

FISCAL ADJUNTO:

CONTRATISTA:

CANTERO SA.
RUC: 80051886 - 1