TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha

Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 030 de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 207/2019

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

FECHA: **17/05/2019.-**

Empresa: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.-
Dirección: José Asunción Flores c/ Kubitshek.-
RUC: 80028285-0.-
TELEFONO: 204 - 582.-

NOTA:

Esta **Orden de Servicio** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión, Informe Técnico o documento que avale la recepción del servicio. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la DGAF de la Senatur

Lugar de Entrega: Los servicios serán entregados en la Oficina Central de la SENATUR - Palma N° 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo.-

Plazo de Entrega: El plazo de entrega de los servicios será de **10 (diez)** días corridos a la recepción de la Orden de Servicio.-

N° DE CONTRATO: 17/2019.-
MODALIDAD: L.C.O. N° 16/2018.-
AMADO: "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu".-
ID: 353.870.-

MARCA: Hyundai.-
MODELO: H-1.-
N° CHAPA: BLA 960.-

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
28.1	78180101-004	Amortiguador delantero.	Unidad	2	Evento	292.501	585.002
28.8		Buje estabilizador delantero.	Unidad	2	Evento	30.463	60.926
28.10		Bieleta estabilizador delantero.	Unidad	2	Evento	106.852	213.704
28.11		Taqueador amortiguador delantero.	Unidad	2	Evento	91.389	182.778
28.12		Guardapolvo amortiguador delantero.	Unidad	2	Evento	40.908	81.816
28.13		Torreta amortiguador delantero.	Unidad	2	Evento	205.778	411.556
28.14		Rotula suspensión	Unidad	2	Evento	256.185	512.370
28.24		Buje de parrila.	Unidad	4	Evento	91.056	364.224
28.25		Buje de parrilla.	Unidad	4	Evento	94.630	378.520
28.33		Materiales auxiliares.	Unidad	2	Evento	129.630	259.260
28.34		Mano de obra.	Unidad	11	Evento	205.000	2.255.000
29.22	78180101-009	Focos alta.	Unidad	2	Evento	65.278	130.556
29.23		Focos baja.	Unidad	2	Evento	42.148	84.296
29.25		Focos de 2 filamentos.	Unidad	2	Evento	12.621	25.242
29.27		Focos de buscas huellas.	Unidad	2	Evento	57.704	115.408
29.53		Materiales auxiliares.	Unidad	1	Evento	129.630	129.630
29.54		Mano de obra.	Unidad	1	Evento	158.611	158.611
30.11	78180101-014	Filtro de aceite.	Unidad	1	Evento	36.000	36.000
30.12		Aceite 15W 40.	Unidad	4	Evento	111.722	446.888
30.13		Filtro de aire.	Unidad	1	Evento	49.000	49.000
30.14		Filtro de combustible.	Unidad	1	Evento	149.000	149.000
30.58		Mano de obra.	Unidad	1	Evento	299.445	299.445

TETÃPY JEHECHAUKA
Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

020

ORDEN DE SERVICIO N° 207/2019

31.1	78180101-003	Extremo de dirección.	Unidad	2	Evento	96.000	192.000
31.3		Precap.	Unidad	2	Evento	86.000	172.000
31.15		Alineación y balanceo.	Unidad	1	Evento	169.445	169.445
31.17		Mano de obra.	Unidad	4	Evento	146.667	586.668
38.14	78180101-001	Cerradura puerta corrediza.	Unidad	1	Evento	505.648	505.648
38.16		Manija interna puerta corrediza.	Unidad	1	Evento	258.500	258.500
38.52		Materiales auxiliares.	Unidad	1	Evento	328.519	328.519
Son Guaraníes: Nueve millones ciento cuarenta y dos mil doce.- (IVA INCLUIDO).-						**Total General**	**9.142.012**

La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional Turismo - RUC: 80020934-6

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Diosnel Alonso Aquino, Director General
Dirección General Administrativa y Financiera

EMPRESA: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.

Recibido Por: David Salinas

Firma:

Fecha: 3.437.787 17.05.2019

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° C Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1: Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel: 551 734