*San Lorenzo, 01 de Diciembre 2021*

## *ORDEN DE TRABAJO Nº 15*

*Printec S.A*
*PRESENTE*

*Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Adjudicación de la LCO Nº 11/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRENTA Contrato Abierto, Plurianual adjudicada a esta firma.*

| MAQUINA DUPLICADORA EZ391U Nº Patrimonial 29,926 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Precio Total | PLAZO DE ENTREGA |
| 2 | Cambio de Sector Gear | 157.500 | 315.000 | |
| 1 | Cambio de Pressure roller A3 | 2.572.500 | 2.572.500 | |
| 2 | Cambio de Gear,m1x15x12 | 682.500 | 1.365.000 | 10 dias hábiles |
| 2 | Cambio de Load Sping | 367.500 | 735.000 | |
| 2 | Cambio de Cover f. Stripper Pad | 367.500 | 735.000 | |
| 2 | Cambio de Base f: Stripper Pad | 367.500 | 735.000 | |
| 2 | Cambio de Stripper Pad | 367.500 | 735.000 | |
| 3 | Cambio de Light absorber strip (328x18) | 262.500 | 787.500 | |
| 2 | Cambio de Gear m1x25x7 owc | 367.500 | 735.000 | |
| 3 | Cambio de Rubber pick- up roller | 525.000 | 1.575.000 | |
| 5 | Cambio de Belt (Correas de desechos) | 630.000 | 3.150.000 | |
| 2 | Cambio de Ink Bloocking sheet | 525.000 | 1.050.000 | |
| 2 | Cambio de Core pick- up roller | 577.500 | 1.155.000 | |
| 1 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Reparativo de Copiadoras Digitales | 682.500 | 682.500 | |
| TOTAL | | | 16.327.500 | |

*Sin otro particular nos despedimos de ustedes saludándoles cordialmente.*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*C.R GERARDO MORENO*
*DIRECTOR ADMINISTRATIVO*

*Lic. Cristhian Rodriguez S.*
Jefe Dpto. Producción Digital
y Diseño Gráfico