essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 21/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 13/4/2021

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:222/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:63/2021

EQUIPO: BOMBA 2

UBICACIÓN: CD LOMA PYTA

SERIE: *-----

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.2	Confección /provisión de impulsor según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	14.206.400	14.206.400
1.4.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.779.667	3.559.334
1.4.6	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	96.363	192.726
1.4.7	confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	101.903	203.806
1.4.8	confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.281.360	2.562.720
1.4.11	confección y maquinado de anillos fijos en bronce en SAE 64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.067.800	2.135.600
1.4.13	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD DE MEDIDA	12.730	25.460
1.4.14	Encamisado de la caja de rodamiento ,según indicación	2	UNIDAD DE MEDIDA	284.747	569.494
1.4.15	verificación del estado del asiento de rodamientos ,según indicación	2	UNIDAD DE MEDIDA	12.730	25.460
1.4.16	Relleno con roscas del asiento de rodamientos,según indicación	2	UNIDAD DE MEDIDA	249.153	498.306
1.4.17	sustitución de empaquetadura según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	446.931	893.862
1.4.18	sustitución de rodamiento delantero según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	633.561	633.561
1.4.19	sustitución de rodamiento trasero según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	633.561	633.561
1.4.21	Fabricación y maquinado de la prensa estopa, en bronce, según modelo	1	UNIDAD DE MEDIDA	121.397	121.397
1.4.23	Fabricación de separador-lubricador de la empaquetadura,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	73.302	146.604
1.4.28	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	106.780	106.780
1.4.33	Confección y maquinado del eje de bomba,con sus respectivos chaveteros en acero trefilado	1	UNIDAD DE MEDIDA	1.672.887	1.672.887
	SON GUARANÍES: VEINTI OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-			28.187.958	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES SUJETO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE PROGRAMACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios si que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusivo responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	461.963.017
SALDO	323.258.008
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	59%

ORIGINAL: UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Boecker Romero
Gte. Administrativo
essap

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa