ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 12 de agosto de 2022

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2014

Chapa Nº BOJ 506_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE CONTROL

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
198							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
DESM Y MON CAJA P/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE				4,00	76.000	304.000
CAMBIO DE ANILLO DE DIRECCIÓN				1,00	76.000	76.000
CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA AMBOS LADOS				4,90	76.000	372.400
CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR DELANTERO(AMBOS				2,40	76.000	182.400
REGULACIÓN DE CAIDA DE SUSP DEL INCLUY				1,60	76.000	121.600
GRASA COMUN P/CHASIS LUBRAX				0,13	49.086	6.381
VOLANTE MOTOR				1,00	4.482.641	4.482.640
BUJE PARRILLA INF Nº1				2,00	387.367	774.734
BUJE PARRILLA INF Nº2				2,00	487.001	974.002
RULEMAN 12-32-10-6201NKE				1,00	60.984	60.985
JUNTA, TAPA CARTER				1,00	7.762	7.760
BUJE DE AMORTIGUADOR				2,00	141.610	283.219
					TOTAL	7.646.121

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 4029831 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

PRESUPUESTO ADICIONAL-ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO PREVIAMENTE APROBADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan actualmente. Oscar R. Leguizamon Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	

Jefe de División
Servicios Generales

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 12/08/2022
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJER32G904053228
Chapa: BOJ506
Color: BLANCO
Kilometraje: 285657
Orden Nro.: T1-I-402983
Asesor.: Alexis Gonzalez
Presupuesto Nro.: 4029831
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	DESM Y MON CAJA P/ CAMBIO DE KIT DE EMB	4,00	69.091	276.364	0	27.636	304.000	0
	CAMBIO DE ANILLO DE DIRECCION	1,00	69.091	69.091	0	6.909	76.000	0
	CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR AMB	4,90	69.091	338.546	0	33.854	372.400	0
	CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR DEL. (AMBOS L	2,40	69.091	165.818	0	16.582	182.400	0
	REGULACION DE CAIDA SE SUSP DEL INCLUY	1,60	69.091	110.546	0	11.054	121.600	0
1012L	GRASA COMUN P/CHASIS LUBRAX	0,13	44.622	5.801	0	580	6.381	0
1340530031	VOLANTE MOTOR	1,00	4.075.128	4.075.128	0	407.512	4.482.640	0
486540K040	BUJE PARRILLA INF. Nº1	2,00	352.152	704.304	0	70.430	774.734	0
486550K040	BUJE PARRILLA INF. Nº2	2,00	442.728	885.456	0	88.546	974.002	0
9036312024	RULEMAN 12-32-10 - 6201NKE	1,00	55.440	55.440	0	5.545	60.985	0
9043012031	JUNTA, TAPON CARTER	1,00	7.056	7.056	0	704	7.760	0
9090389012	BUJE DE AMORTIGUADOR	2,00	128.736	257.472	0	25.747	283.219	0
	Total General:				0	695.102		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		7.646.121	

Trazabilidad de contacto al cliente:

PRESUPUESTO ADICIONAL - ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO
PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

12 AGO 2022

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....