Encarnación, 19 Noviembre de 2021

Orden de Servicio No. 1

Ref: Servicio de Mantenimiento de
Edificio de la Universidad Nacional de
Itapúa 2021 ID: 391646 Lote Nº2

Señor

Arq. Federico David Fleitas Roa, Servicios de Arquitectura

Sírvase realizar el mantenimiento de la filial de General Artigas, mantenimiento de pintura en acceso principal y reparación eléctrica, se adjunta planilla de cantidades

Arq. Federico D. Fleitas R
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

Arq. Federico David Fleitas Roa
Servicios de Arquitectura

Arq. Juan Manuel Britto Quiñonez
Jefe de Mantenimiento

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO Nº1 - FILIAL GENERAL ARTIGAS							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto
2.1	Pintura siliconada para ladrillo visto	Metros cuadrados	1	11.227	11.227	80	898.160
2.2	Mano de obra sub-item 2.1	Metros cuadrados	1	12.621	12.621	80	1.009.680
2.3	Pintura al látex interior (manos necesarias)	Metros cuadrados	1	15.533	15.533	90	1.397.970
2.4	Mano de obra sub-item 2.3	Metros cuadrados	1	11.177	11.177	90	1.005.930
2.15	Pintura látex exterior con enduido	Metros cuadrados	1	27.900	27.900	21	585.900
2.16	Mano de obra sub-item 2.15	Metros cuadrados	1	19.011	19.011	21	399.231
2.29	Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza)	Metros cuadrados	1	20.226	20.226	215	4.348.590
2.30	Mano de obra sub-item 2.29	Metros cuadrados	1	17.593	17.593	215	3.782.495
5.25	Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	Unidad	1	74.407	74.407	7	520.849
5.26	Mano de obra sub-item 5.25	Unidad	1	49.604	49.604	7	347.228
						TOTAL	14.296.033

Escaneado con CamScanner