ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 5 de setiembre de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° EAH 334_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
633							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	290.000	290.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
MANO DE OBRA				3,00	110.000	330.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
SEGURO DE BOMBA COMBUSTIBLE				1,00	33.000	33.000
TAPON CARTER				1,00	18.000	18.000
					TOTAL	1.218.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Marcelo Nuñez
Administrativo Post Venta
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar / Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS	ISUZU HYUNDAI GEELY	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" Nº 0173039

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 05/09/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474356
CHAPA:	EAH 334	**COLOR:**	GRIS		
KM:	210,988	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
17 – 1.24	Filtro de combustible.	1	290,000	290,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
17 – 1.34	Mano de Obra	3	110,000	330,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Seguro de Bomba Combustible	1	33,000	33,000
	Tapon Carter	1	18,000	18,000
	TOTAL GS.			**1,218,000**

TOTAL GENERAL	**1,218,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADM. ISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF