GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, miércoles 23 de agosto del 2023

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de **"CAPITAN MEZA"**

Tener en cuenta la "**revisión general de todo el sistema"** específicamente en el cambio del sensor de movimiento zona 18, remitir nombre con N° de C.I. de los técnicos que realizaran la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

BANCO NACIONAL DE FOMENTO GERENCIA DE SEGURIDAD BNF DIVISION MONITOREO

RICHAR EBERT TOLEDO B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

MARIA CRISTINA MERCADO R.
Jefa
División Monitoreo

JAVIER C. ZARZA SALAS
Gerente
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT S.A.
Fecha: 23/08/2023
Hora: 12:00