essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 11/1/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	010/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 008/2021

EQUIPO:	SOPLADOR N°2 VK1
UBICACIÓN:	VK1
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.5.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza del soplador	3.600.000	**3.600.000**
3.5.2	1	Unidad	Verificacion de estados de los lobulos	1.200.000	**1.200.000**
3.5.3	1	Unidad	Verificacion de estados de los engranajes	1.200.000	**1.200.000**
3.5.4	1	Unidad	Regulacion de presion de salida según necesidad	950.000	**950.000**
3.5.5	2	Unidad	Verificacion ,sustitucion y colocacion de rodamientos a bolilla,doble ilera	2.200.000	**4.400.000**
3.5.6	1	Unidad	verificacion ,sustitucion y colocacion de rodamientos a rodillo.	1.500.000	**1.500.000**
3.5.7	2	Unidad	Verificacion ,sustitucion y colocacion de rodamientos a rodillo abierto	1.650.000	**3.300.000**
3.5.8	1	Unidad	sustitucion y colocacion de aceite de caja de engranaje (conjunto)	1.600.000	**1.600.000**
3.5.9	1	Unidad	verificacion y remplazo del conjunto de mirilla	2.800.000	**2.800.000**
3.5.10	1	Unidad	Verificacion y cambio de sello del eje principal	7.500.000	**7.500.000**
3.5.11	1	Unidad	Cambio de juntas y retenes	7.600.000	**7.600.000**
3.5.12	1	Unidad	Verificacion y cambio de buje Manguito eje principal	7.450.000	**7.450.000**
3.5.15	1	Unidad	Verificacion,sustitucion y colocacion de anillo eje principal lado engranaje	7.000.000	**7.000.000**
3.5.16	1	Unidad	Verificacion,sustitucion y colocacion del separador de rodamientos	1.500.000	**1.500.000**
3.5.18	1	Unidad	sustitucion y colocacion de goma del conjunto acople motor	1.550.000	**1.550.000**
3.5.19	1	Unidad	sustitucion y colocacion de filtro de aire	3.000.000	**3.000.000**
3.5.20	1	Unidad	Armado y pintura de la unidad sopladora	1.500.000	**1.500.000**
SON GUARANIES: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL.				57.650.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE N° 3	728.030.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a caballidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	430.783.000
	SALDO	297.247.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	59,2%

Lic. Raiza Quesivolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zarabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap S.A.

UGBYS rq