Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 80**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **Víctor Julián Ayala Perdomo** | **RUC.** | 1514327-9 |
| **DOMICILIO:** | Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa | **TERL/FAX:** | (021) 931-867 |
| **F. EMISIÓN:** | 04/03/2020 | **F. ENTREGA:** | 24/03/2020 |
| **LUGAR ENTREGA** | Depósito Propiedad DNA Nro. 49-Parque Mercosur- Alto Parana | **F. RECEPCIÓN:** | - |

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm. | 100.000 | - | - | 400.000 |
| 84 | Ochenta y cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10. | 97.500 | - | - | 8.190.000 |
| 40 | Cuarenta | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1. | 23.135 | - | - | 925.400 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio. | 98.708 | - | - | 98.708 |
| 3 | Tres | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40. | 46.310 | - | - | 138.930 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios. | 541.554 | - | - | 541.554 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios. | 408.023 | - | - | 408.023 |

| JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas | | |

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 80**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros. | 186.720 | - | - | 186.720 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo. | 150.203 | - | - | 150.203 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas. | 158.881 | - | - | 158.881 |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros. | 65.902 | - | - | 263.608 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm. | 209.921 | - | - | 209.921 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios. | 119.600 | - | - | 119.600 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales con 6 llaves TM. | 220.000 | - | - | 220.000 |
| 40 | Cuarenta | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm. | 29.960 | - | - | 1.198.400 |
| 400 | Cuatrocientos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm. | 26.598 | - | - | 10.639.200 |
| 37 | Treinta y siete | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos. | 122.783 | - | - | 4.542.971 |

| JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 80**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40. | 131.792 | - | - | 131.792 |
| 28 | Veintiocho | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro. | 224.480 | - | - | 6.285.440 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2, 10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas. | 812.025 | - | - | 812.025 |
| 12 | Doce | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos. | 461.656 | - | - | 5.539.872 |
| 76 | Setenta y seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15. | 58.000 | - | - | 4.408.000 |
| 120 | Ciento veinte | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de techo de chapa. | 64.500 | - | - | 7.740.000 |
| 200 | Doscientos | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones Desmonte de chapas de zinc. | 14.140 | - | - | 2.828.000 |
| 30 | Treinta | Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros. | 100.000 | - | - | 3.000.000 |
| 105 | Ciento cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros. | 250.000 | - | - | 26.250.000 |
| 80 | Ochenta | Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 10 cm con cascotes. | 44.437 | - | - | 3.554.960 |
| 200 | Doscientos | Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa. | 31.875 | - | - | 6.375.000 |
| 120 | Ciento veinte | Restauracion y/o reparacion de edificios.techo, Provision y colocacion de chapas galvanizadas. | 75.000 | - | - | 9.000.000 |

| JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas | | |

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 80**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 80 | Ochenta | Restauracion y/o reparacion de edificios.piso De hormigon armado espesor 12 cm. | 212.500 | - | - | 17.000.000 |
| | | | | | | |
| SUB-TOTALES | | | | 0 | 0 | 121.317.208 |
| TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ciento veintiun millones trescientos diecisiete mil doscientos ocho.- | | | | | | 121.317.208 |
| Liquidación del IVA: | (5%) 0.- | (10%) 11.028.837.- | Total IVA: 11.028.837.- | | | |

| Observaciones: .- | Res. N° | Dict. UOC N° | CC N° | CDP N° | Saldo Anterior | Monto | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 860/2019 | 65/2019 | LP-23015-19-177960 | ---x--- | ------ | 121.317.208 | ------ |

| JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |