ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00674

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Policía Rigoberto Caballero.	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Kubistchek	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Odontología	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Torno Electrico Colgante	MARCA: DRILLCO
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03, 02, 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento y Limpieza gral. Ajustes. Test operacional del equipo. Reparación de manda. Rebobinado de motor. Provision y cambio de cabo Flexable, Provision y cambio de cabo flexible. Provision y cambio de cable de alimentación.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE Nº 29

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 03-FEB-2021.	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00687

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Policía Rigoberto Caballero	
DIRECCIÓN: Avda Med Lopez c/ Kubistchek	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Odontología	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Sillon Odontologico	MARCA: Dabi Atlante
MODELO: Ecoma	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 02 / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral del equipo. Ajustes Verificación gral. de funcionamiento Reparación del pedal. Instalación y reparación de Salivadero Mant. sistema de turbina y motores Mant. jeringa triple. Reparación de placa Controladora de mandos Limpieza de tapizado Puesto en Servicio

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE # 20

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma:
Aclaración: Bioingeniero	Aclaración:
Fecha: 03-02-21 Reg. Prof. MSPyBS 017	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-