Ministerio Público
Públicos del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 13 - AMAMBAY
Nº 959

(es) TALLER RC
ión DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
653374-4

Fecha 14/03/23

ERENCIA DE BIENES
Nº: T-109, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0090, Chasis Nº 8AJFR22G4045751 34, Chapa Nº EAJ-004

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2,00		Cambiar brazo precat c/u	467.892			935.784
2,00		Cambiar muñequines c/u	457.072			914.144
2,00		Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	215.600			431.200
1,00		Alineación y balanceo de ruedas	230.692			230.692
2,00		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/litro)	52.822			105.644
4,00		Mano de obra por hora	75.460			301.840
2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	821.436			1.642.872
2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	392.392			784.784
2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	448.448			896.896
2,00		Cambiar rótula inferior	413.952			827.904
2,00		Cambiar rótula superior	368.676			737.352
2,00		Cambiar brazo bicleta c/u	247.940			495.880
1,00		Cambiar buje elástico completo	715.792			715.792
1,00		Cambiar amortiguador trasero c/u	377.300			377.300
4,00		Mano de obra por hora	75.460			301.840
1,00		Cambiar pastilla de freno (ambas ruedas)	485.100			485.100
1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	567.028			567.028
1,00		Rectificar tambor de freno trasero(ambos)	232.848			232.848
4,00		Mano de obra por hora	75.460			301.840

RETENCIONES

Sub Total		10.260.600
I.V.A.	30.0%	307.818
Renta	3.0%	307.818
SICP	0.4%	39.811
M.J.	0.05%	4.976
M.D.P.	0.05%	4.976
		665.399

11.286.660

% 1.026.060

ARANIES ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Espirio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

TOR

ORDENADOR DE GASTOS

r: Jorge Gonzalez

Ministerio Público
República del Paraguay
Administración Regional
Departamento XIII Amambay

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

rancis Ruffinelli
Taller R.C.

Escaneado con CamScanner