SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

San Lorenzo, 14 de Octubre de 2024

ORDEN DE TRABAJO N° 17

Sres.
Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 31/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP 6054 SP S/N° G195R690030 Cod. Patr. N° 34194 - Unidad de Recursos Humanos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Precio Total	Plazo de entrega
1	Cambio de puerta frontal	1.320.000	1.320.000	10 dia Calendarios
1	Mano de obra por cambio de puerta frontal	80.000	80.000	
1	Cambio de bisagra	1.500.000	1.500.000	
1	Mano de obra por cambio por cambio de bisagras	50.000	50.000	
1	Cambio de panel de control	3.500.000	3.500.000	
1	Mano de obra por cambio de panel de control	220.000	220.000	
1	Cambio de pila MNV	350.000	350.000	
1	Mano de obra por cambio pila MNV	40.000	40.000	
1	Cambio de conjunto de alimentador de papel	960.000	960.000	
1	Mano de obra por cambio de Conjunto alimentador de papel	120.000	120.000	
1	Cambio de motor principal	4.500.000	4.500.000	
1	Mano de obra por cambio de motor principal	350.000	350.000	
1	Cambio de bandeja de bypass	1.200.000	1.200.000	
1	Mano de obra por cambio de bandeja bypass	50.000	50.000	
1	Cambio de alimentador de Bypass	950.000	950.000	
1	Mano de obra por cambio de alimentador Bypass	80.000	80.000	
Total			15.270.000	

Sin otro particular motivo le saludo cordialmente

PRINTEC
Junior Giménez
Servicio Técnico

Teófilo Pintos
Dpto. Centro de Copiado

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Teófilo Pintos
Jefa Dpto. de Centro de Copiado