TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: **jueves, 10 de marzo de 2022**

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 55/2022

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**R.U.C:**	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**DOMICILIO:**	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	BGA450		
MODELO:	BLAZER		
MARCA:	CHEVROLET		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) dias hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 14055

125	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DE CAJA O TRANSMISION-CHEVROLET BLAZER-AÑO 2010**						
125.2	REPARACION DE CAJA MECANICA	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	6.450.000	6.450.000
125.3	CAMBIO DE CRUCETA	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	1.608.750	1.608.750
125.4	CAMBIO CENTRALIZADOR	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	1.212.750	1.212.750
125.6	DESMONTAR Y MONTAR CAJA	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	924.000	924.000
125.13	CAMBIO JUEGO ANILLOS SINCRONIZADORES	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	2.004.750	2.004.750
125.14	CAMBIO JUEGO RULEMANES	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	1.839.750	1.839.750
125.19	CAMBIO EJE DE MANDO	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	1.676.400	1.676.400
125.20	CAMBIO EJE PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	2.302.575	2.302.575
125.38	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	107.250	107.250
128	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE-CHEVROLET BLAZER-AÑO 2010**						
128.6	CAMBIO PLATO DE PRESION	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	2.196.975	2.196.975
128.7	CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	2062500	2.062.500
128.8	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET BLAZER	697.125	697.125
Son guaraníes:	**VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO**						**23.082.825**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto de Gestión Documental de Pago Secretaria Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Directora General DGAF - SENATUR	Jesi Penoyo GILCO PAR S.R.L. RUC: 80009240-6	10/03/22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**