ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 17 de agosto de 2022

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX Tipo: Camioneta Modelo: 2022

Chapa Nº HDZ 561_ Nº de orden: _____ Dependencia: GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
195							0—1/4—1/2—3/4—LL
							Salida
							0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
AJUSTE DE GUARDAPOLVO				1,50	89.000	133.500
CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE GUARDABARRO				1,50	62.040	93.060
REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE				2,60	89.000	231.400
LIMPIEZA DE CONDENSADOR				2,60	89.000	231.400
VENTILADOR/SOPLADOR				1,00	89.000	89.000
CAMBIO DE FILTRO SEGADOR				1,90	89.000	169.100
SUAVIZAR REGULADORES DE FRENO TRASERO				1,50	89.000	133.500
SUAVIZAR PIST. MORDAZA DE FRENO AMBOS LADOS				2,00	89.000	178.000
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL(AMBOS LADOS)				2,20	89.000	195.800
RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENO(AMBOS LADOS)				2,20	89.000	195.800
LIMP.EXTERIOR DE RADIADOR DE AGUA				2,00	89.000	178.000
DESM,Y MONTAR COMPRESOR DE A/A				2,60	89.000	231.400
CAMBIO DE BUJES DE ELASTICO TRASERO				2,40	89.000	213.600
CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFRIOR(AMBOS LADOS)				5,10	89.000	453.900
REGULACIÓN DE CAIDA DE SUSP.DEL INCLUY.				1,60	89.000	142.400
CAMBIO DE SILENCIADOR DE ELASTICOS(6)				2,00	89.000	178.000
GRASA COMUN P/CHASIS LUBRAX				0,13	49.000	6.381
SOPORTE CARBON				1,00	164.261	164.261
TASA RUEDA				1,00	296.287	296.287
SILENCIADOR DE ELASTICO				8,00	13.000	107.076
BUJE PARRILLA INF Nº1				2,00	361.152	722.304
BUJE PARRILLA INF Nº2				2,00	462.528	925.056
SELLO, FALDÓN GB				2,00	239.343	478.685
GUAARDAPOLVO GUARDABARRO FR RH				1,00	1.133.627	1.133.627
PINCHE PROT.GUARD.				20,00	7.762	155.232
SOPORTE DE BATERÍA				1,00	108.108	108.108
VARILLA DE BATERÍA Nº2				1,00	12.593	12.593
VARILLA DE BATERÍA Nº1				1,00	10.058	10.058
GOMA L/P RH				2,00	140.363	280.726
SECADOR, ENFRIADOR CONDENSADOR				1,00	570.181	570.181
ANILLO				3,00	13.385	40.154
ANILLO				3,00	18.295	54.886
ANILLO				3,00	19.562	58.687
SEGURO DE GUARDAPOLVO				10,00	7.445	74.448
BUJE ELASTICO				4,00	30.651	122.602
BUJE ELASTICO				4,00	24.948	99.792
JUNTA, TAPON CARTER				1,00	7.762	7.762
SEGURO PROTECTOR INFERIOR				2,00	20.355	40.709
					TOTAL	8.497.657

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 4031911 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

PRESUPUESTO ADICIONAL-ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO PREVIAMENTE APROBADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato	Oscar R. Laputzamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 17/08/2022
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD004211850
Chapa: HDZ561
Color: BLANCO
Kilometraje: 233120
Orden Nro.: T1-I-403191
Asesor.: Carlos Villagra
Presupuesto Nro.: 4031911
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	AJUSTE DE GUARDAPOLVO	1,50	80.909	121.364	0	12.136	133.500	0
	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE GUARDABARR	1,50	56.400	84.600	0	8.460	93.060	0
	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE.	2,60	80.909	210.363	0	21.037	231.400	0
	LIMPIEZA DE CONDENSADOR.	2,60	80.909	210.363	0	21.037	231.400	0
	LIMPIEZA DE VENTILADOR/SOPLADOR	1,00	80.909	80.909	0	8.091	89.000	0
	CAMBIO DE FILTRO SECADOR	1,90	80.909	153.727	0	15.373	169.100	0
	SUAVIZAR REGULADORES DE FRENO TRASER	1,50	80.909	121.364	0	12.136	133.500	0
	SUAVIZAR PIST. MORDAZA DE FRENO,AMBOS I	2,00	80.909	161.818	0	16.182	178.000	0
	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AMBOS) I	2,20	80.909	178.000	0	17.800	195.800	0
	RECTIFICACION TAMBOR DE FRENO TRAS(AME	2,20	80.909	178.000	0	17.800	195.800	0
	LIMP. EXTERIOR DE RADIADOR DE AGUA	2,00	80.909	161.818	0	16.182	178.000	0
	DESM.Y MONTAR COMPRESOR DE A/A	2,60	80.909	210.363	0	21.037	231.400	0
	CAMBIO DE BUJES DE ELASTICO TRASERO	2,40	80.909	194.182	0	19.418	213.600	0
	CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR AMB	5,10	80.909	412.636	0	41.264	453.900	0
	REGULACION DE CAIDA SE SUSP DEL INCLUY	1,60	80.909	129.454	0	12.946	142.400	0
	CAMBIO DE SILENCIADOR DE ELASTICO(8)	2,00	80.909	161.818	0	16.182	178.000	0

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Jacqueline Cardozo
Jefe de Sección Talleres
TOYOTOSHI S.A.

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

PRESUPUESTO

Fecha: 17/08/2022
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD004211850
Chapa: HDZ561
Color: BLANCO
Kilometraje: 233120
Orden Nro.: T1-I-403191
Asesor.: Carlos Villagra
Presupuesto Nro.: 4031911
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
1012L	GRASA COMUN P/CHASIS LUBRAX	0,13	44.622	5.801	0	580	6.381	0
281400L200	SOPORTE CARBON	1,00	149.328	149.328	0	14.933	164.261	0
4260B0K22	TASA RUEDA	1,00	269.352	269.352	0	26.935	296.287	0
482520KC4	SILENCIADOR DE ELASTICO	8,00	12.168	97.344	0	9.734	107.078	0
486540K150	BUJE PARRILLA INF N°1	2,00	328.320	656.640	0	65.664	722.304	0
486550K130	BUJE PARRILLA INF N2	2,00	420.480	840.960	0	84.096	925.056	0
53735KK02	SELLO, FALDÓN GB	2,00	217.584	435.168	0	43.517	478.685	0
538050K140	GUARDAPOLVO GUARDABARRO FR RH	1,00	1.030.752	1.030.752	0	103.075	1.133.827	0
5387960010	PINCHE PROT.GUARD.	20,00	7.056	141.120	0	14.112	155.232	0
74404kk010	SOPORTE DE BATERÍA	1,00	98.280	98.280	0	9.828	108.108	0
74451kk010	VARILLA DE BATERÍA N°2	1,00	11.448	11.448	0	1.145	12.593	0
74451kk020	VARILLA DE BATERÍA N°1	1,00	9.144	9.144	0	914	10.058	0
8521468020	GOMA L/P RH	2,00	118.512	237.024	0	23.702	260.726	0
884740K020	SECADOR, ENFRIADOR CONDENSADOR	1,00	518.328	518.328	0	51.833	570.161	0
9009914119	ANILLO	3,00	12.168	36.504	0	3.650	40.154	0
9009914120	ANILLO	3,00	16.632	49.896	0	4.990	54.886	0
9009914121	ANILLO	3,00	17.784	53.352	0	5.335	58.687	0
9018906065	SEGURO DE GUARDAPOLVO	10,00	6.768	67.680	0	6.768	74.448	0
90385T0009	BUJE ELASTICO	4,00	27.864	111.456	0	11.146	122.602	0
90385T0010	BUJE ELASTICO	4,00	22.680	90.720	0	9.072	99.792	0
9043012031	JUNTA, TAPON CARTER	1,00	7.056	7.056	0	706	7.762	0
9046705138	SEGURO, PROTECTOR INFERIOR	2,00	18.504	37.008	0	3.701	40.709	0
	Total General:				0	772.514		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		**8.497.657**	

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 17/08/2022
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD004211850
Chapa: HDZ561
Color: BLANCO
Kilometraje: 233120
Orden Nro.: T1-I-403191
Asesor.: Carlos Villagra
Presupuesto Nro.: 4031911
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%

Trazabilidad de contacto al cliente:

PRESUPUESTO ADICIONAL - ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO
PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

17 AGO 2022

Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....