ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 20 de marzo de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BJH 761 _ Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE SEGURIDAD

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
835							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8,00	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	136.000	136.000
MANO DE OBRA				1,00	110.000	110.000
					TOTAL	630.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor s.a.

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Heriberto Giménez Robles Encargado División Servicios Generales

835

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173857

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 20/03/2024

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XDCU816308
CHAPA:	BJH 761	**COLOR:**	PLATA		
KM:	229,056	**Contrato Nº**	.		

Construcción Postal - De Seguridad.

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.36	Mano de Obra	1	110,000	110,000
	TOTAL GS.			**630,000**

TOTAL GENERAL	**630,000**

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF