ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 31 de agosto de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 764_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
631							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				8,00	45.000	360.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA				3,00	65.000	195.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2,00	299.000	598.000
MANO DE OBRA				22,00	110.000	2.420.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
ENGRANAJE 5TA.				1,00	1.825.000	1.825.000
RULEMAN CAJA				1,00	299.000	299.000
EJE ENTRADA				1,00	3.674.000	3.674.000
RULEMAN				1,00	182.000	182.000
					TOTAL	9.598.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Marcelo Nu...
...inistrativo Post Venta
...Automotor S.A.

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173035

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 31/08//2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419603
CHAPA:	BKR 764	**COLOR:**	GRIS		
KM:	187,182	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	8	45,000	360,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja	3	65,000	195,000
13 – 1.3	Bieletas estabilizadoras.	2	299,000	598,000
17 – 1.34	Mano de Obra	22	110,000	2,420,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Engranaje 5ta.	1	1,825,000	1,825,000
	Ruleman Caja	1	299,000	299,000
	Eje Entrada	1	3,674,000	3,674,000
	Ruleman	1	182,000	182,000
	TOTAL GS.			**9,598,000**

TOTAL GENERAL	**9,598,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor...

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF