ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 18 de junio de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
966

Chapa Nº _BKR 998_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GCIA.DPTAL.RECUP. Y SEG.VÍA DIRECTA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2	41.000	82.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2	299.000	598.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				11	110.000	1.210.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
HOMOCINETICA LH				1	3.645.000	3.645.000
HOMOCINETICA RH				1	4.336.000	4.336.000
					TOTAL	9.991.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato	Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Bray Medina Jefe de Sección Talleres BNF

Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

N° 0174233

Nombre o Razón Social:	*BANCO NACIONAL DE FOMENTO*				
R.U.C.:	*80000856-1*			**FECHA:**	18/06/2024
VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU433842
CHAPA:	BKR 998	**COLOR:**	GRIS		
KM:	226,379	**Contrato N°**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
13 – 1.5	Bujes central estabilizador.	2	41,000	82,000
13 – 1.3	Bieletas estabilizadoras.	2	299,000	598,000
13 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
13 – 1.20	Mano de Obra	11	110,000	1,210,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Homocinetica LH	1	3,645,000	3,645,000
	Homocinetica RH	1	4,336,000	4,336,000
	TOTAL GS.			**9,991,000**

TOTAL GENERAL	**9,991,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF