erio Público
del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 3 - CORDILLERA

Nº 937

Taller Robert
Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval
1401948-5

Fecha 30/04/24

NCIA DE BIENES
-111, Código Patrimonial Nº 13-03-01-0135-0089, Chasis Nº 8AJFR22G704575256, Chapa Nº EAH-991

T.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
,00		Cambiar aceite motor p/ litro	40.000			280.000
,00		Cambiar filtro de combustible	140.000			140.000
,00		Cambiar filtro de aceite	120.000			120.000
,00		Cambiar filtro de aire	210.000			210.000
,00		Mano de obra por hora para los items 735 al 747	70.000			70.000

RETENCIONES

Sub Total		745.455
I.V.A.	30.0%	0
Renta	4.0%	0
SICP	0.4%	2.863
M.J.	0.05%	358
M.D.P.	0.05%	358
		3.579

820.000

%

9%

74.545

ARANIES OCHOCIENTOS VEINTE MIL

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

OR

Alcy Agüero

Lic. Alcy Agüero
ministrador Regional
artamento III - Cordillera

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258 112

Escaneado con CamScanner