TetãRemblapo TYMBA RESAIHA IPORAMBYRA Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT1= 6085
FT2 = 5577.

Fecha: 03 / 05 / 2023.

FT3

Taller: Toyotoshi. S. A.

O.T.N° 336

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación y/o Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Fortuner Chapa N°: BOS 396 Orden N°: 258 Kilometraje: 200021 al servicio de: Presidencia según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Segun Presupuesto N°. 225121
	Segun Presupuesto N°. 2251222 adicional

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones:

Plazo de entrega: 3 tres dias

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Firma y Aclaración

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor
Sello

Recibido por (Taller Externo): Daniel Lucas
Firma y Aclaración

TOYOTOSHI S.A.
Complejo San Lorenzo - Paraguay
Mcal. López C. Víctor Cáceres
Sello