TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moterendeha
Ministerio de HACIENDA

**MINISTERIO DE HACIEN**
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 7710 – 7711 – 7740 – 7743

Código: FL_GAD_05_01
Versión 03

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 13 | setiembre | 2022 |

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA [X] SERVICIO Nº 0715

[X] ORIGINAL

[ ] COMPLEMENTARIA

DUPLICADO

Páginas : 2 de 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC | : | 889624-0 | | | |
| PROVEEDOR | : | TOYOCAR de Wilfrido Andino Leguizamon | PAC N° : | 409.952 | |
| DOMICILIO | : | Jose Felix Bogado Nº 1110 esquina Corrales | LLAMADO : | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SET DEL MH. | |
| TELEFONO | : | (021) 391 796 – 374 223 – E-mail toyocar62@hotmail.com | CONTRATO N° : | 20/2022 | CC: CO-12006-22-216692 |

**Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:**

**SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **CONFORME A CONTRATO**

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO TENDRA UNA VALIDEZ POR 4 DIAS, DESDE LA FECHA DE INGRESO AL TALLER CONFORME AL FL-SET-GAF-07

| ÍTEM | | | DESCRIPCIÓN | CANT. | UM | PEDIDO PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL EXENTA | PRECIO TOTAL GRAVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Item** | **8** | **CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2016 LOGOTIPO 160 CHAPA BZH485** | | | | | |
| | | | **TRANSPORTE** | | | | | **Gs 12.607.892** |
| 22 | Sub Item | 8,90 | Filtro de Aire - Reparación de Motor | 1 | Unidad | Gs 232.873 | | Gs 232.873 |
| 23 | Sub Item | 8,91 | Filtro de Combustible - Reparación de Motor | 1 | Unidad | Gs 246.782 | | Gs 246.782 |
| 24 | Sub Item | 8,98 | Materiales Auxiliares - Reparación de Motor | 1 | Unidad | Gs 228.841 | | Gs 228.841 |
| 25 | Sub Item | 8,99 | MANO DE OBRA Reparación de Motor | 1 | Unidad | Gs 53.550 | | Gs 53.550 |
| 26 | Sub Item | 8,114 | Precap - Reparación de Dirección | 2 | Unidad | Gs 621.019 | | Gs 1.242.038 |
| 27 | Sub Item | 8,115 | Guardapolvo - Reparación de Dirección | 2 | Unidad | Gs 234.537 | | Gs 469.074 |
| 28 | Sub Item | 8,116 | Mu?equin - Reparación de Dirección | 2 | Unidad | Gs 633.145 | | Gs 1.266.290 |
| 29 | Sub Item | 8,121 | Alineacion y balanceo - Reparación de Dirección | 1 | Unidad | Gs 152.895 | | Gs 152.895 |
| 30 | Sub Item | 8,122 | Materiales Auxiliares - Reparación de Dirección | 1 | Unidad | Gs 183.073 | | Gs 183.073 |
| 31 | Sub Item | 8,123 | MANO DE OBRA p/ hora - Reparación de Dirección | 12 | Unidad | Gs 53.550 | | Gs 642.600 |
| 32 | Sub Item | 8,136 | Agua refrigerante c/aditivo - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac. | 1 | Unidad | Gs 237.390 | | Gs 237.390 |
| 33 | Sub Item | 8,141 | Materiales Auxiliares - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac. | 1 | Unidad | Gs 183.073 | | Gs 183.073 |
| 34 | Sub Item | 8,142 | MANO DE OBRA p/ hora - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac. | 1 | Unidad | Gs 53.550 | | Gs 53.550 |
| 35 | Sub Item | 8,224 | Bujes traseros- Reparación de suspensión trasera | 2 | Unidad | Gs 901.279 | | Gs 1.802.558 |
| 36 | Sub Item | 8,225 | Biletas estabilizadoras- Reparación de suspensión trasera | 2 | Unidad | Gs 615.313 | | Gs 1.230.626 |
| 37 | Sub Item | 8,229 | Materiales Auxiliares- Reparación de suspensión trasera | 1 | Unidad | Gs 183.073 | | Gs 183.073 |
| 38 | Sub Item | 8,230 | MANO DE OBRA Reparación de suspensión trasera | 1 | Unidad | Gs 53.550 | | Gs 53.550 |
| 39 | Sub Item | 8,258 | Filtro de Combustible- Reparación de Sistema de Combustible | 1 | Unidad | Gs 246.782 | | Gs 246.782 |
| 40 | Sub Item | 8,263 | Materiales Auxiliares- Reparación de Sistema de Combustible | 1 | Unidad | Gs 183.073 | | Gs 183.073 |
| 41 | Sub Item | 8,264 | MANO DE OBRA Reparación de Sistema de Combustible | 1 | Unidad | Gs 53.550 | | Gs 53.550 |
| | | | | | | **SUB-TOTAL** | | **Gs 21.553.133** |
| | | | | | | **TOTAL** | **Gs 21.553.133** | |

**SON GUARANÍES:** **VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO Y TRES MIL CIENTO VEINTIUNO Y TRES.-**

**OBSERVACIONES:** **SEGUN PRESUPUESTO Nº 8589/2022 - EXPEDIENTE Nº 20223024403 – C&C Nº 1404/2022.**

| ELABORADO POR | JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | FECHA | FIRMA | ACLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Martínez. Supervisor Área Servicio de Taller Departamento de Servicios | Lic. Cristina M. Franco Jefa Departamento de Servicios | Alberto Alfonso. Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF | Lic. Hubert Enrique Director Dirección de Apoyo y Administración y Finanzas | 20/09/22 | Servicio Técnico TOYOCAR | Marcelo Fleitas |
| | | | | CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN | | |

LINEA BLANCA
Av. J. F. [illegible]
Tel.: 391 [illegible]

12