ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 27 de Julio de 2021

Vehiculo Marca: Toyota Fortuner **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

Chapa Nº BXA 029__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIRECTORIO DEL BNF

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
162							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
SERVICIO DE ENGRASE DE RULEMANES Y ALEMITES				1,00	24.000	24.000
MANO DE OBRA				1,00	120.000	120.000
RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO				1,00	208.000	208.000
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				1,00	84.950	84.950
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				1,00	203.700	203.700
PASTILLA DE FRENO DELANTERO				1,00	811.750	811.750
CAMBIO DE FOCOS DE FARO DELANTERO				1,00	1.497.050	1.497.050
FUSIBLES				1,00	7.050	7.050
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (6,90 LITROS)				6,90	49.700	342.930
					TOTAL	3.299.430

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 40507 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar JULIO C. URREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Los ítems mencionados se ajustan Oscar R. Legnizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe de División
Servicios Generales

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sección Talleres y Mantenimiento Gerencia Departamental de Administración

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 27/07/2021
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G603068158
Chapa: BXA029 Frontera 2016 - Directorio del BNF.
Color: PLATA
Kilometraje: 86082
Orden Nro.: T7-I-40507
Asesor.: Jonathan Laupichler
Presupuesto Nro.: 40507
Condición de pago: CREDITO 15 DIAS
Observaciones :

		Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	15	Servicio de engrase de rulemanes y alemites.		21.818	21.818	0	2.182	24.000	0
	17	Mano de Obra		109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	14	Rectificación de disco de freno.		189.091	189.091	0	18.909	208.000	0
A99	13	Cambio de filtro de aceite.	1,00	77.227	77.227	0	7.723	84.950	0
A99	14	Cambio de filtro de aire.	1,00	185.182	185.182	0	18.518	203.700	0
A99	12	Pastilla de freno delantero.	1,00	737.955	737.955	0	73.795	811.750	0
A99	16	Cambio de focos de faro delantero.	1,00	1.360.955	1.360.955	0	136.095	1.497.050	0
A99	17	Fusibles.	1,00	6.409	6.409	0	641	7.050	0
LUB01	11	Cambio de aceite de motor(6,90 litros)	6,90	45.182	311.756	0	31.174	342.930	0
		Total General:				0	299.948		
		Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		3.299.430	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....
.....
.....
.....

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sección Talleres y Mantenimiento Gerencia Departamental de Administración

27 JUL 2021

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

Jacqueline Cardozo

TOYOTOSHI S.A.
ADMINISTRACION
División Post Venta

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....