DNIT
Gerencia General de Aduanas
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 217

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**		
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**RUC.**	1514327-9
F. EMISIÓN:	23/04/2024	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
LUGAR ENTREGA	Edificio Litoral - Mesada cocina planta baja, 1ro, 3ro, 4to y 5to piso	**F. ENTREGA:**	30/04/2024

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
75	Setenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial con cano de PVC 150 mm incluye abrazadera metalico con 3 cm separado de la pared.	103.480	-	-	7.761.000
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Provision de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C.	449.440	-	-	2.247.200
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Provision de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa.	220.870	-	-	1.104.350
21,3	Veintiuno coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor.	799.240	-	-	16.983.850
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Colocacion de griferias.	116.180	-	-	580.900
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Colocacion de accesorios sanitarios.	25.210	-	-	126.050
250	Doscientos cincuenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm.	20.100	-	-	5.025.000
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Bocas para tomas y puntos.	68.700	-	-	687.000

DEPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección General Administrativa

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

DNIT
Gerencia General de Aduanas
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 217

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Provision de extractor electrico de aire para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente.	284.960	-	-	1.424.800
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial albanil.	180.000	-	-	1.800.000
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de ayudante oficial.	135.910	-	-	1.359.100
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial plomero.	180.000	-	-	1.800.000
SUB-TOTALES				0	0	40.899.250
TOTAL GENERAL: Guaraníes Cuarenta millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta.-						40.899.250

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 3.718.114.- Total IVA: 3.718.114.-

Observaciones: -

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	AC-23040-24-46501	226/24	175.044.744	40.899.250	134.145.494

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Pagado 23/04/24

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514387-9
Ado. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa