BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 007/25

TIPO DE SERVICIO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN**		
EMPRESA:	**PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga**		
CONTRATO Nro:	**BNF P Nº 517/2023**		
LUGAR DE OBRA:	**Ex Suc. Itaugua y Lobbies de ATM Costanera y Terminal.-**		
FECHA DE PEDIDO:	**10/2/2025**	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	**14/2/2025**

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
	EX SUCURSAL ITAUGUA				
55	Remocion y retiro de carpeta de base de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	85	3.485	296.225,00
54	Remocion y retiro de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	36	4.269	153.684,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	175,00	1.971	344.925,00
139	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes). (M.O.)	m2	36	9.898	356.328,00
169	Carpeta base para piso (M.O.)	m2	85	10.058	854.930,00
172	Colocación de piso porcelanato	m2	163	19.145	3.120.635,00
173	Colocación de zócalos de porcelanato h: 10cm	m	85	8.776	745.960,00
	LOBBY DE ATM - COSTANERA				
20	Remoción de membrana aislante de techo	m2	6	4.045	24.270,00
28	Desmonte de techo de chapa (incluye chapas, estructura, acarreo y retiro de escombros)	m2	6	11.629	69.774,00
47	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	m	4	7.868	31.472,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	10	1.971	19.710,00
134	Aislación de techo de chapa con membrana de espuma de polietileno con doble aluminio.	m2	6	17.085	102.510,00
155	Colocación de chapas galvanizadas	m2	6	13.509	81.054,00
254	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	2	10.961	21.922,00
	LOBBY DE ATM - TERMINAL				
22	Desmonte de Aire acondicionado en general	Unidad	1	187.200	187.200,00
32	Desmonte de cielorraso PVC existente (incluye remoción de perfilería, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios).	m2	6	11.661	69.966,00
216	Colocación de luces tipo LED de adosar	Unidad	2	10.466	20.932,00
220	Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts)	Und	2	30.081	60.162,00
254	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	6	10.961	65.766,00
255	Enduido de Cielorraso (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	6	14.565	87.390,00
257	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	m2	12	10.502	126.024,00
269	Limpieza de revestidos en muros o pisos con ácido muriático y siliconado.	m2	6	4.475	26.850,00
328	Colocación de antihumedad	m2	11	14.439	158.829,00
	TOTAL				**7.026.518**

Observaciones:
Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta 5 **días** para la entrega del producto.

Autorizado por:

Recibí
10-02-25

ABG. TAURA CUEVAS POZZOLI
Seccion Edificacion Patrimonial
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 673 522
San Lorenzo - Paraguay

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física