UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

Encarnación, 02 agosto de 2023

Orden de Servicio N.° 2 Lote II

Ref.: Servicio de Mantenimiento de Edificio
- UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908-Lote II

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento en la Filial de la Universidad Nacional de Itapúa, de los ítems con sus cantidades respectivas, especificadas en la planilla adjunta.

Todos los rubros serán realizados en la Filial Natalio

- Reparación de carpeta y contrapiso sobre losa (Acceso 1° piso-Sector escalera)
- Tratamiento de losa con pintura fibrada (Acceso 1° piso-Sector escalera)
- Reposición de grifo metálico (Sanitario Planta baja, 1° piso y residencia)
- Reposición de llave de paso (Sanitario Planta baja)
- Reparación de mingitorios (Sanitario Planta baja, 1° piso y residencia)
- Reposición de lavatorios (Sanitario Planta baja, 1° piso y residencia)
- Reposición de tapa acolchonada de inodoros (Sanitario Planta baja, 1° piso y residencia)
- Reposición de mesada de granito natural (Sanitario 1° piso)
- Reposición de vidrio (Aula 8)
- Reposición de focos (Aulas, pasillo y residencia)
- Reposición de llaves de ventiladores (Aulas)
- Seccionar circuitos (Aula 11 y aula 12)
- Reposición de puerta tablero de madera. (Oficina de extensión)

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

Acuse de recibo
Empresa Contratista: San Blas Construcciones SRL
Nombre:.....Andrés Díaz.....
C.I.N°:.....3.700.071.....
Fecha:.....02/08/23.....

Planilla Orden de Servicio Nº 2 Lote II
Servicio de Mantenimiento de Edificio
- UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

Ítems	Descripción	Un	Cantidad
41	Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias).	m2	130,00
42	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 41	m2	130,00
43	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior (manos necesarias).	m2	82,82
44	Servicio de pintura-Mano de obra Item 43	m2	82,82
91	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1/2"	un	3,00
92	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 91	un	3,00
119	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo de agua con cierre automático.	un	7,00
120	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 119	un	7,00
135	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de caño de PVC flexibles.	un	14,00
136	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 135	un	14,00
147	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de mingitorios y accesorios.	un	7,00
148	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 147	un	7,00
151	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de lavatorios blancos sin pedestal.	un	2,00
152	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 151	un	2,00
155	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de lavatorio blanco con pedestal.	un	1,00
156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 155	un	1,00
159	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de pedestal para lavatorio blanco.	un	2,00
160	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 159	un	2,00
161	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa acolchonada de inodoros.	un	7,00
162	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 161	un	7,00
171	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mesadas de granito natural pulido de (0,7 x 0,6)m con 1 bacha de acero inoxidable incluye grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría.	un	2,00

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

172	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 171	un	2,00
235	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 8mm.	m2	3,36
236	Colocacion de vidrios-Mano de obra Item 235	m2	3,36
293	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de focos de bajo consumo de 105 w luz fría.	un	12
294	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 293	un	12
313	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de llaves en ventiladores	un	23
314	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Item 313	un	23
357	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Seccionar circuitos para luces independientes por cada circuito (mano de obra).	un	2
436	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de luces colgantes aluminio para lámpara.	un	12
437	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra item 436	un	12
519	Aberturas-Marco de perfilería de aluminio para ventana corrediza incluye accesorios .	m2	3,36
520	Aberturas-Mano de obra item 519	m2	3,36

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras

Arq. Miryam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.