ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 20 de mayo de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº
977

Chapa Nº _EAJ 857_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA						
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
SOPORTE DE CAJA				1,5	120.000	180.000
CRUCETAS CARDAN				1	766.800	766.800
FILTRO CEADORA				1	685.700	685.700
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	570.200	570.200
FILTRO DE AIRE				1	260.800	260.800
FILTRO DE ACEITE				1	221.500	221.500
ACEITE MOTOR 15W50 POR LITRO				1	94.800	94.800
SERVICIO DE ENGRASE SUSPENCIÓN				7	55.000	385.000
				1	25.000	25.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN				1	97.900	97.900
CENTRALIZADOR DE CARDAN				1	1.811.205	1.811.205
CEPILLO L/P RH				1	286.110	286.110
CEPILLO L/P				1	510.015	510.015
					TOTAL	6.135.030

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legúizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

PRESUPUESTO

Fecha: 20/05/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJES8DD800490052
Chapa: EAJ857
Color: BLANCO
Kilometraje: 325283
Orden Nro.: T11-I-29718
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 2971811
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Complejo

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	24.1.38 Mano de Obra		109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
	23.1.8 Mano de Obra		109.091	163.637	0	16.363	180.000	0
A99	23.1.2 Soporte de caja	1,00	697.091	697.091	0	69.709	766.800	0
A99	23.1.1 Crucetas cardan	1,00	623.364	623.364	0	62.336	685.700	0
A99	29.1.6 Filtro ceadora	1,00	518.364	518.364	0	51.836	570.200	0
A99	24.1.32 Filtro de combustible	1,00	237.091	237.091	0	23.709	260.800	0
A99	24.1.31 Filtro de aire	1,00	201.364	201.364	0	20.136	221.500	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	7,00	50.000	350.000	0	35.000	385.000	0
LUB01	21.1.31 Servicio de engrase suspensión	1,00	22.727	22.727	0	2.273	25.000	0
	Total General:				0	311.800		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		3.429.800	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 20/05/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJES8DD800490052
Chapa: EAJ857
Color: BLANCO
Kilometraje: 325283
Orden Nro.: T11-I-29718
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 2971812
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN		80.909	89.000	0	8.900	97.900	0
3723009090	CENTRALIZADOR DE CARDAN	1,00	1.646.550	1.646.550	0	164.655	1.811.205	0
8521242130	CEPILLO L/P RH	1,00	260.100	260.100	0	26.010	286.110	0
8522271010	CEPILLO L/P	1,00	463.650	463.650	0	46.365	510.015	0
	Total General:				0	245.930		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		2.705.230	-

Trazabilidad de contacto al cliente:

PRESUPUESTO ADICIONAL - ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post-Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Mellid
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

Escaneado con CamScanner