BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 002/25

TIPO DE SERVICIO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN**		
EMPRESA:	**PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga**		
CONTRATO Nro:	**BNF P Nº 517/2023**		
LUGAR DE OBRA:	**Ofic. Gcia. Contabilidad, Ofic. Directora Quintana, Imp. Tanque, Aislación Ventanas Contab.**		
FECHA DE PEDIDO:	**13/1/2025**	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	**31/1/2025**

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
	1. OFICINA GCIA. CONTABILIDAD				
305	Colocación de Enduido interno y externo	m2	30	6.337	190.110,00
257	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	m2	98	10.502	1.029.196,00
270	Colocación de sellador	m2	98	5.252	514.696,00
60	Remocion y retiro de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	2	4.563	9.126,00
314	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido	m2	35	18.532	648.620,00
154	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	m	10	10.530	105.300,00
290	Desmonte de cortinas de tela	Unidad	2	16.380	32.760,00
291	Montaje de cortinas	Unidad	2	105.300	210.600,00
53	Desmonte de alfombra bucle, goma o vinilicos. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	5	4.397	21.985,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	30	1.971	59.130,00
	SUB TOTAL				**2.821.523,00**
	2. OFIC. DIRECTORA LOURDES QUINTANA				
305	Colocación de Enduido interno y externo	m2	95	6.337	602.015,00
257	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	m2	95	10.502	997.690,00
270	Colocación de sellador	m2	122	5.252	640.744,00
254	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	27	10.961	295.947,00
255	Enduido de Cielorraso (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	27	14.565	393.255,00
290	Desmonte de cortinas de tela	Unidad	1	16.380	16.380,00
291	Montaje de cortinas	Unidad	1	105.300	105.300,00
314	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido	m2	27	18.532	500.364,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	30	1.971	59.130,00
	SUB TOTAL				**3.610.825,00**
	3. IMPERMEABILIZACION TANQUE				
48	Remocion y retiro de losa de H°A° (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	5	17.974	89.870,00
322	Limpieza de sumidero o tanques de agua	m2	40	70.200	2.808.000,00
99	Relleno de losa.	m3	1	287.795	287.795,00
20	Remoción de membrana aislante de techo	m2	55	4.045	222.475,00
270	Colocación de sellador	m2	55	5.252	288.860,00

ARQ. LAURA CUEVAS POZZOLO
Sección
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Recibido.
13-01-2025.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 532
San Lorenzo - Paraguay

128	Aislación hidrófuga De losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica (6 manos) previa regularización de la capa base.	m2	40	30.607	1.224.280,00
80	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	m3	15	12.106	181.590,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	55	1.971	108.405,00
3	Alquiler de contenedor vacío, incluye carga y retiro 259	Unidad	3	245.700	737.100,00
	SUB TOTAL				**5.948.375,00**
	4. AISLACION VENTANAS CONTABILIDAD				
20	Remoción de membrana aislante de techo	m2	15	4.045	60.675,00
331	Colocación de Pintura fibrada de 6 manos	m2	15	22.620	339.300,00
131	Aislación Vertical con panderete.	m2	10	20.552	205.520,00
271	Colocación de Silicona aplicada con pistola	m	10	28.080	280.800,00
327	Colocación de espuma de poliuretano	m	15	21.060	315.900,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	20	1.971	39.420,00
	SUB TOTAL				**1.241.615,00**
	TOTAL				**13.622.338**

Observaciones:
Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta **16 días** para la entrega del producto.

Autorizado por:

[illegible] POZZOLI
[illegible] Educación Patrimonial
División Mantenimiento Edilicio
[illegible] Departamental de Infraestructura Física

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo - Paraguay