essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 26/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 27/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº:036/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 91/2021

EQUIPO: BOMBA N° 2

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 2	DESCRIPCION DEL SERVICIO "REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 360 KW,/500 HP, 1476m3/h, 1480 RPM."	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.2.2	Confección /provisión de impulsor según muestra	1	UNIDAD	32.126.000	**32.126.000**
1.2.4	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.717.760	**5.435.520**
1.2.6	Confección y maquinado de bujes tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	158.143	**316.286**
1.2.7	Confeccion y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	186.327	**372.654**
1.2.8	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.753.353	**5.506.706**
1.2.11	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce SAE, según muestra.	2	UNIDAD	2.730.427	**5.460.854**
1.2.13	Sustitucion de empaquetadura, según muestra.	3	UNIDAD	446.931	**1.340.793**
1.2.14	Sustitucion de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	860.751	**860.751**
1.2.15	Sustitucion de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	860.751	**860.751**
1.2.16	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	17.860	**35.720**
1.2.17	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicacion.	2	UNIDAD	312.132	**624.264**
1.2.18	Verificacion del estado del asiento de rodamientos, según muestra.	2	UNIDAD	17.860	**35.720**
1.2.20	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	1	UNIDAD	135.508	**135.508**
1.2.22	Fabricacion de separador-impulsor de la empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	78.305	**156.610**
1.2.26	Reparacion del manchon de acople, según indicacion.	1	UNIDAD	227.797	**227.797**
1.2.28	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	191.305	**191.305**
1.2.31	Verificacion y alineacion del eje de la bomba.	1	UNIDAD	74.265	**74.265**
1.2.32	Confección y maquinado del eje de la bomba,con sus respectivos chaveteras en acero trefilado.	1	UNIDAD	2.811.873	**2.811.873**
SON GUARANIES: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIETOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE.				**56.573.377**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	576.118.802
SALDO	209.053.124
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73%

Ing. Petsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Cumbrera de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maria Buecher Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS.AD

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa