ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 03 de Febrero de 2021

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** ___CAMIONETA ___ **Modelo:** 2014

Chapa Nº __ BOJ 449_ Nº de orden: _____ Dependencia : _DIVISION TESORERIA_

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
8							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
RULEMAN DE MASA DELANTERA				1,00	1.896.900	1.896.900
FOCO HB2 12V, 60W55W				1,00	235.300	235.300
CRUCETAS CARDAN				1,00	602.650	602.650
CONJUNTO TENSOR DE CORREA				1,00	1.439.250	1.439.250
BIELETA DELANTERA LH				1,00	726.600	726.600
BIELETA DELANTERA RH				1,00	726.600	726.600
CARTER INFERIOR				1,00	2.447.900	2.447.900
FILTRO DE AIRE				1,00	194.700	194.700
BUJES ESTABILIZADOR				1,00	193.950	193.950
TENSOR DE CORREA GRANDE				1,00	392.050	392.050
SOPORTE MOTOR				1,00	432.250	432.250
MANO DE OBRA				3,00	120.000	360.000
_____				0,00	0	0
_____					TOTAL	9.648.150

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 368520 DE LA FIRMA "TOYOTOSHI S.A."

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato.		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

Jefe de División
Servicios Generales

Gerente
Gerencia Departamental de Administración

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 03/02/2021
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJER32G104053028
Chapa: BOJ449
Color: BLANCO
Kilometraje: 451950
Orden Nro.: T1-I-368520
Asesor.: Jose Cantero
Presupuesto Nro.: 368520
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones :

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	Rulemán de masa delantera		1.724.454	1.724.454	0	172.446	1.896.900	0
	Foco HB2 12V, 60W55W		213.909	213.909	0	21.391	235.300	0
	Mano de Obra		109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	Mano de Obra		109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
A99	crucetas cardan	1,00	547.863	547.863	0	54.787	602.650	0
A99	Conjunto tensor de correa	1,00	1.308.409	1.308.409	0	130.841	1.439.250	0
A99	Bieleta delantera LH	1,00	660.545	660.545	0	66.055	726.600	0
A99	Bieleta delantera RH	1,00	660.545	660.545	0	66.055	726.600	0
A99	Carter inferior.	1,00	2.225.363	2.225.363	0	222.537	2.447.900	0
A99	Filtro de aire	1,00	177.000	177.000	0	17.700	194.700	0
A99	Bujes estabilizador	1,00	176.318	176.318	0	17.632	193.950	0
A99	Tensor de correa grande	1,00	356.409	356.409	0	35.641	392.050	0
A99	Soporte motor	1,00	392.954	392.954	0	39.296	432.250	0
	Total General:				0	877.105		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		**9.648.150**	

Trazabilidad de contacto al cliente:

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sección Talleres y Mantenimiento Gerencia Departamental de Mantenimiento

03 FEB 2021

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

TOYOTOSHI S.A.
ADMINISTRACION
División Post Venta

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....