FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		020/414
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C.: 3765498-5				FECHA DE EMISION :		17/6/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº:		9
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 52 - Item 1 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	129.844			129.844
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	38.719			38.719
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	59.156			59.156
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	28.406			28.406
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	25.688			25.688
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
LOTE 52 - Item 2 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero Nº4						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	129.844			129.844
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	38.719			38.719
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	66.375			66.375
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	43.500			43.500
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	59.156			59.156
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	45.563			45.563
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	28.406			28.406
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	91.219			91.219
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	25.688			25.688
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
LOTE 52 - Item 3 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2732 ubicado en el Cuartel General						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	129.844			129.844
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	76.313			76.313
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	38.719			38.719
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	66.375			66.375
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	43.500			43.500
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	59.156			59.156
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	45.563			45.563
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	28.406			28.406
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	91.219			91.219
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	25.688			25.688
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
LOTE 52 - Item 4 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3122 Ubicado en el Cuartel General						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	129.844			129.844
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	76.313			76.313
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	38.719			38.719
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	66.375			66.375
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	43.500			43.500
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	59.156			59.156
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	45.563			45.563
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	28.406			28.406
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	91.219			91.219
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	25.688			25.688
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
						2.759.849
					TOTAL A PAGAR	2.759.849

SON GUARANIES: Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 66/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 024/2022

CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MAY. DCEM - JEFE DAF COMAER

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR CF. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
TCNEL - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO. AYC. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Vielma
FECHA:	17/06/2022
HORA:	09:00

OFFICENTER
Todo para su oficina