TETÃRY JEHECHAUKA
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: jueves, 27 de enero de 2022

DUPLICADO	
Páginas	1 DE 1

COMPRA: [ ]

ORDEN DE: **Nº 38/2022**

SERVICIO: [X]

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**R.U.C:**	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**DOMICILIO:**	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	EAH 840		
MODELO:	ACCENT		
MARCA:	HYUNDAI		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 0013700

41	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-SEDAN HYUNDAI ACCENT 3 (TRES) 4 PUERTAS-MECANICO DIESEL 1,6 CC-EAH 840 AÑO: 2012**							
41.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	LITROS	EVENTO	5	HYUNDAI ACCENT	49.500	247.500
41.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	3	HYUNDAI ACCENT	49.500	148.500
41.3	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	113.963	113.963
41.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	135.104	135.104
41.5	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	176.580	176.580
41.14	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI ACCENT	107.250	214.500
42	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION-SEDAN HYUNDAI ACCENT 3 (TRES) 4 PUERTAS-MECANICO DIESEL 1,6 CC-EAH 840 AÑO: 2012**						
42.5	ALINEACION DE DIRECCION Y BALANCEO DE RUEDA	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	140270	**140270**
42.6	CAMBIO DE CUBIERTA 195/R16	UNIDAD	EVENTO	4	HYUNDAI ACCENT	673894	**2695576**
42.8	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	3	HYUNDAI ACCENT	107.250	**321750**
43	**SERVICIO REPARACION/MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA-SEDAN HYUNDAI ACCENT 3 (TRES) 4 PUERTAS-MECANICO DIESEL 1,6 CC-EAH 840 AÑO: 2012**						
43.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO C/A	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI ACCENT	883.236	1.766.472
43.15	TORRETA DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI ACCENT	720.000	1.440.000
43.16	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI ACCENT	107.250	214.500
44	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE-SEDAN HYUNDAI ACCENT 3 (TRES) 4 PUERTAS-MECANICO DIESEL 1,6 CC-EAH 840 AÑO: 2012**						
44.4	PLATO DE PRESION	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	521.657	521.657
44.5	DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	574.546	574.546
44.6	COJINETE DE EMPUJE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	390.908	390.908
44.7	RULEMAN PILOTO	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	156.318	156.318
44.8	HORQUILLA	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	475.409	475.409
44.9	GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	163.743	163.743
44.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	187.500	187.500
44.13	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	6	HYUNDAI ACCENT	107.250	643.500
Son guaraníes:	**DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS**						**10.728.296**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Miguel A. Benitez, Jefe Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo		MARIO CUBILS Jefe de Taller Gilcopar S.R.L.	27-01-22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**