Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 3 - CORDILLERA

Nº 925

Taller Robert

Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval

1401948-5

Fecha: 27/02/24

FERENCIA DE BIENES

Nº: T-43, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1940, Chasis Nº 8AJFR22G704561938, Chapa Nº BKG-883

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1,00		Cambiar correa dentada	580.000			580.000
1,00		Cambiar tensor de correa dentada	420.000			420.000
1,00		Cambiar ruleman tensor de correa	340.000			340.000
3,00		Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716	60.000			180.000

RETENCIONES

Sub Total		1.381.818
I.V.A.	30.0%	41.455
Renta	4.0%	0
SICP	0.4%	5.306
M.J.	0.05%	663
M.D.P.	0.05%	663
		48.087

Firma de Orden.
Econ. Expidi
DIRECTOR GRAL. DE

1.520.000

138.182

ARANIES UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL.

TOR

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Publico

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administrativo y Financiero
Ministerio Público

r: Alcy Aguero

Lic. Alcy Agüero
Administrador Regional
Departamento 3 - Cordillera

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258 112

Escaneado con CamScanner