Ministerio Público

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

FMP-05

N° 45950 (bis)

Señor (es) DIOVER S.A.
Dirección AVDA. CACIQUE LAMBARE N° 207 C/ AVDA. FERNANDO DE LA MORA
R.U.C.: 80028285-0

Fecha: 16/04/2019

REFERENCIA DE BIENES

MÓVIL 61 GEELY, MODELO MK, AÑO 2012, CHAPA EAH 714, MOTOR N° MR479QA*B6SO73454, CHASIS N° LB37624S8CL000437, COD. PATRIMONIAL N° 13-03-01-1779-0514

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS
	2,00		Cambiar muñequines c/u	277.200		554.400
	1,00		Alineación y balanceo	58.800		58.800
	2,00		Cambiar plecard de dirección	273.000		546.000
	2,00		Cambiar amortiguador trasero c/u	579.600		1.159.200
	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	621.600		1.243.200
	4,00		Cambiar buje parrilla inferior	138.600		554.400
	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora	46.200		92.400
	2,00		Cambiar rótulas superior e inferior	230.160		460.320
	2,00		Cambiar taqueador de suspensión	109.200		218.400
	2,00		Cambiar torreta de amortiguador	226.800		453.600
	1,00		Cambiar pastillas de freno - ambos	294.000		294.000
	1,00		Rectificar discos de freno ambos	50.400		50.400
	1,00		Cambiar fibras freno ambos	210.000		210.000
	1,00		Rectificar tambor freno trasero - ambos	50.400		50.400
	2,00		Cambiar juego reparación, cilindro freno trasero c/u	20.160		40.320
	4,00		Mantenimiento 5.000 km. - Cambio de aceite motor	37.800		151.200
	1,00		Cambio filtro de combustible	127.680		127.680
	1,00		Cambio filtro de aceite	105.000		105.000
	1,00		Cambio filtro de aire	113.400		113.400
	2,00		Cambio fluido de freno	21.000		42.000

RETENCIONES

Sub total	5.931.927
I.V.A. 30,0%	177.958
Renta 3,0%	177.958
SICP 0,4%	1.661
	357.577

SUB TOTAL	6.525.120
TOTAL	6.525.120
I.V.A. 5%	0
I.V.A. 10%	593.193

SON GUARANIES seis millones quinientos veinticinco mil ciento veinte

OBSERVACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDENADOR DE GASTOS

RESPONSABLE U.O.C.