SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 4/10/2024 Saes Nº 240047182.

FT3

Taller: TOYONORTE Sucursal de Amambay

O.T.N°500

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AAML093 Orden N°: 354 Kilometraje: 60447 al servicio de: U.T. Capitan Bado según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de Aceite
1	Cambio de Filtro de Aire
1	Cambio de filtro de Combustible
1	Cambio de Filtro de Aceite.

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 2 dos días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Firma y Aclaración / Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Domeco, Fiscalizador del Parque Automotor — Firma y Aclaración / Sello

Recibido por (Taller Externo): Mathyas De Los Rios — Firma y Aclaración

TOYOTOSHI S.A. DIVISION POST VENTA