Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 535

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	15/06/2023	**F. ENTREGA:**	05/07/2023
LUGAR ENTREGA	Stand de Aduana Expo MRA - Trabajos de adecuación		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de conexion de PVC de 40 cm.	55.840	-	-	111.680
90	Noventa	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Linea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm.	38.680	-	-	3.481.200
90	Noventa	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado.	18.570	-	-	1.671.300
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Colocacion de aire acondicionados.	318.900	-	-	637.800
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Provision de llaves TM de 40 a 60 amp.	93.500	-	-	187.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Carpinteria metalica Estructura metalica.	479.930	-	-	959.860
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Carpinteria metalica Estructura metalica.	479.930	-	-	3.839.440
38,1	Treinta y ocho coma uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	25.000	-	-	952.500
103,5	Ciento tres coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex interior.	30.000	-	-	3.105.000

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
Departamento de Dirección

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 535

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
152,3	Ciento cincuenta y dos coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura De cielorraso al latex.	32.000	-	-	4.872.320
65,3	Sesenta y cinco coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De revestimientos.	10.200	-	-	665.550
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 7 cm con cascotes.	37.610	-	-	601.760
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas.	203.390	-	-	610.170
76,1	Setenta y seis coma uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Cielorraso de yeso incluye los soportes.	104.650	-	-	7.967.005
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso Alisado de cemento 5 cm.	36.200	-	-	579.200
65,3	Sesenta y cinco coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso Vinilico flexible 2 mm.	146.000	-	-	9.526.500
SUB-TOTALES				0	0	39.768.285
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco.-						39.768.285
Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 3.615.299.- Total IVA: 3.615.299.-						

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	610/2023	72/2023	LP-23015-23-226983	150/23	600.000.000	39.768.285	560.231.715

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Dirección Nacional de Aduanas
Ing. Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9