ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 29 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

R/M Nº
1101

Chapa Nº _BXA 022_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUC.SAN JUAN NEPOMUCENO

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				3	120.000	360.000
MANO DE OBRA				3	120.000	360.000
ALINEACION				2	136.800	273.600
BALANCEO				2	106.900	213.800
TERMINAL DE CREMALLERA				2	1.034.500	2.069.000
BUJES ESTABILIZADOR				2	112.200	224.400
CORREA DEL COMPRESOR				1	791.900	791.900
TAQUEADOR DELANTERO				2	219.100	438.200
TAQUEADOR TRASERO				2	209.000	418.000
RULEMAN PALIER				1	511.200	511.200
					TOTAL	5.660.100

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

1101

PRESUPUESTO

Fecha: 29/08/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJER32G804060493
Chapa: BXA022 → Hilux - 2016 - San Juan Nepomuceno
Color: BLANCO
Kilometraje: 78147
Orden Nro.: T12-I-7466
Asesor.: Ariel Gaona
Presupuesto Nro.: 746612
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Complejo

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	20.1.15 Mano de Obra	3,00	109.091	327.273	0	32.727	360.000	0
	12.1.33 Mano de Obra	3,00	109.091	327.273	0	32.727	360.000	0
	12.1.27 Alineación	2,00	124.364	248.728	0	24.872	273.600	0
	12.1.28 Balanceo	2,00	97.182	194.364	0	19.436	213.800	0
A99	12.1.26 Terminal de cremallera	2,00	940.455	1.880.910	0	188.090	2.069.000	0
A99	12.1.13 Bujes estabilizador	2,00	102.000	204.000	0	20.400	224.400	0
A99	20.1.14 Correa del compresor	1,00	719.909	719.909	0	71.991	791.900	0
A99	12.1.7 Taqueador delantero	2,00	199.182	398.364	0	39.836	438.200	0
A99	12.1.8 Taqueador trasero	2,00	190.000	380.000	0	38.000	418.000	0
A99	12.1.15 Rulemán palier	1,00	464.727	464.727	0	46.473	511.200	0
	Total General:				0	514.555		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		5.660.100	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

BNF BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Sucursal San Juan Nepomuceno

N.G. N°10/2024

COMUNICACIÓN INTERNA

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCION TALLERES

DE : SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO

REF. : SOLICITUD DE AUTORIZACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO

FECHA : 26/06/2024

Por la presente nota solicitamos la autorización para mantenimiento y reparación total del vehículo a cargo de ésta Sucursal Toyota Hilux Chapa N°BXA022 conforme presupuesto recibido para la misma.

Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud, pasamos a saludarles muy cordialmente.

Atentamente;

P/ BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Sucursal San Juan Nepomuceno

Juan Luis Hadad Vera
Sub-Gerente

Jorge A. Bogado Acosta
Gerente