FUERZAS ARMADAS DE LA NACION ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE SERVICIO N° 013/2019

Asunción, miércoles, 10 de julio de 2019

Programa:	001	DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL		
Sub Programa :	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - COMANDO DE LA ARMADA		
Señor(es):	TOYOTOSHI S.A.		R.U.C.:	80003128-8
Dirección:	MCAL.LOPEZ N° 2801 E/RECLUS Y G. DE CASTRO		C.C N°	CD-12005-19-172930

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Toyota HILUX CHAPA N° BXA 844 CHASIS N° 8AJFZ29G606184867				
1	6	Cambio aceite motor por litro	91.653	549.918
2	1	Cambio filtro de aire	295.341	295.341
3	1	Cambio aceite de caja por litro	176.353	176.353
4	1	Cambio filtro de aceite	149.604	149.604
5	1	Cambio filtro de combustible	328.609	328.609
6	1	Cambio junta tapón carter	10.373	10.373
7	1	Engrase de chasis	13.800	13.800
8	1	Reten de correa dentada	154.651	154.651
9	1	Cambio junta tapa motor	961.322	961.322
10	1	Cambio junta tapa balancín	343.000	343.000
11	1	Cambio retenes frente motor	550.724	550.724
12	1	Cambio correa alternador	1.004.089	1.004.089
13	1	Cambio Foco luz alta y baja	359.900	359.900
14	1	Foco 12VOLT	39.650	39.650
15	1	Foco ficha	38.000	38.000
16	1	Cambio Bulbo presión de aceite	343.538	343.538
17	1	Cambio de rotula superior	729.900	729.900
18	1	Cambio refrigerante para radiador	416.900	416.900
19	1	Limpieza interna de radiador	160.000	160.000
20	1	Cambio de Termostato	330.036	330.036
21	1	Limpieza completa de radiador	800.000	800.000
22	1	Carga de gas	120.000	120.000
23	1	Cambio filtro de aire acondicionado	870.124	870.124
Mantenimiento y Reparación de Toyota HILUX CHAPA N° BXA 857 CHASIS N° 8AJFZ29G606184772				
1	6	Cambio aceite motor por litro	91.653	549.918
2	1	Cambio filtro de aire	295.341	295.341
3	1	Cambio aceite de caja por litro	176.353	176.353
4	1	Cambio filtro de aceite	149.604	149.604
5	1	Cambio filtro de combustible	328.609	328.609
6	1	Cambio junta tapón carter	10.373	10.373
7	1	Engrase de chasis	13.800	13.800
8	1	Reten de correa dentada	154.651	154.651
9	1	Cambio junta tapa motor	961.322	961.322
10	1	Cambio junta tapa balancín	343.000	343.000
11	1	Cambio retenes frente motor	550.724	550.724
12	1	Cambio correa alternador	1.004.089	1.004.089
13	1	Cambio Foco luz alta y baja	359.900	359.900
14	1	Foco 12VOLT	39.650	39.650
15	1	Foco ficha	38.000	38.000
16	1	Cambio Bulbo presión de aceite	343.538	343.538
17	1	Cambio refrigerante para radiador	416.900	416.900
18	1	Limpieza interna de radiador	160.000	160.000
19	1	Cambio de Termostato	330.036	330.036
20	1	Limpieza completa de radiador	800.000	800.000
21	1	Carga de gas	120.000	120.000
22	1	Cambio filtro de aire acondicionado	870.124	870.124
		TOTAL		**16.761.764**

Son Guaraníes (letras):	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO.-		
PLAZO DE ENTREGA:	24 HORAS	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Servicio se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPEL Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 51/2019.-	Ref. CD N° 21/2019 - Resolución N° 40/19, de fecha 07 de junio del 2019