SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4798

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 24/02/25

Orden provision/trabajo: 35

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
2	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
3	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
4	1094	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
5	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
6	1388	Ventilador y/o de turbina de UNI condens	Mantenimiento	Unidad	1,0000	96000	96000
7	1616	Mano de obra - split de 24.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	124000	124000
8	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
9	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
10	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
11	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000

Total General: 2614000

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 24/02/25

Recibido Por: Julio Bernal

Fecha: 24/02/25

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 24 de febrero de 2025

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000035/2025**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-37258	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-30386	RDC	Split 24000	690	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 24.000 BTU
2316-32314	GOTZE	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			167	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 24.000 BTU
			168	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
2316-37253	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-52790	JAM	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.

Técnico Responsable: _____

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA